

工程平行检验记录

表号: FD-B24

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号:

施工部位	生压站	检验时间	2019.8.20
检验项目: 生活楼、构造柱支模、顶板支模. 检验依据: 图纸. 检验方式: 卡尺、钢尺. 问题及处理情况: 支模模板上平不一致, 标高截面尺寸有误差, 模板不稳 ⑤ 构造柱底部未清理干净 钢筋保护层未达到2.5公分 的要求. 就以上问题, 要求施工方立即整改 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☒ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它 项目监理部 (章): 总监理工程师: 傅朝晖 专业监理工程师: 张金昌 日 期: 2019.8.20			
建设管理单位意见: 建设管理单位 (章): 工 程 主 管: _____ 专业工程师: _____ 日 期: _____			

本表一式 5 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 2 份、项目监理部存 1 份, 承包单位存 2 份。