



# 工程平行检验记录

表号: FD-B24

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号:

施工部位	<u>升压站</u>	检验时间	<u>2019.9.4</u>
检验项目: <u>综合配电柜基础接地扁铁焊接施工.</u>			
检验依据: <u>图纸.</u>			
检验方式: <u>卡尺.钢尺.</u>			
问题及处理情况: <u>接地扁铁焊接处有个别处.有漏焊.虚焊.焊渣未清理干净等现象.要求施工方.焊接处有以上问题处.全部整改.</u>			
相关监理文件索引: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 检测报告</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 检评记录</li> <li><input type="checkbox"/> 监理工程师通知</li> <li><input type="checkbox"/> 工程暂停令</li> <li><input type="checkbox"/> 其它</li> </ul>			
		项目监理部 (章):  总监理工程师: <u>徐耀平</u> 专业监理工程师: <u>张金忠</u> 日期: <u>2019.9.4</u>	
建设管理单位意见: <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">                     建设管理单位 (章):                       工程主管: _____                      专业工程师: <u>张金忠</u>                      日期: <u>2019.9.4</u> </div>			

本表一式 5 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 2 份、项目监理部存 1 份, 承包单位存 2 份。