

工程平行检验记录

表号: FD-B24

工程名称: 贵州独山经济开发区大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PXJY-027

施工部位	塔筒螺栓连接处钢板防腐	检验时间	2019年9月9日
检验项目: 地梁钢筋绑扎 检验依据: 图纸、规范 检验方式: 目视 问题及处理情况: 个别部位主筋间距不符, 箍筋间距不符, 要求施工单位现场整改, 整改合格后方可 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☒ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它			
		项目监理部 (章):	徐耀东
		总监理工程师:	徐耀东
		专业监理工程师:	王华
		日期:	2019年9月9日
建设管理单位意见: 建设管理单位 (章): 工程主管: 专业工程师: 日期:			

本表一式 5 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 2 份、项目监理部存 1 份, 承包单位存 2 份。