

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：F6401-PXY-016

施工部位	升压站电气接电钢筋安装.	检验时间	2019.09.07.上午 11:00
检验项目： 电气柜柜拉钢筋绑扎. 检验依据：《钢筋机械连接通用技术规程 JGJ 107》 《钢筋绑扎验收规范》 检验方式：钢卷尺. 问题及处理情况： 检查发现问题。 1. 个别套箍安装不牢固。 2. 局部箍筋间距不均匀， 3. 局部有漏绑。 施工单位按要求整改完成后，验收合格。 相关监理文件索引： ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它			
		项目监理部（章）： 总监理工程师：刘士发 专业监理工程师：朱成铭 日期：2019年9月7日	