

工程平行检验记录

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FGH01-PJY-026

施工部位	M18	检验时间	2019.09.26
检验项目：钢筋绑扎、模板安装。 检验依据：《钢筋绑扎验收规范及标准2018》 《模板验收及验收规范2018》。 检验方式：钢卷尺。 问题及处理情况：检查发现问题： 1. 局部钢筋绑扎间距不均匀。 2. 个别部位钢筋保护层不够。 3. 个别部位钢筋上有油渍。 相关监理文件索引：整改完成后，验收合格。 ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它			
		项目监理部（章）： 专业监理工程师：[签名] 日期：2019年9月26日	