

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-PXY-029

施工部位	升压站综合楼二楼楼板拆除	检验时间	2019年09月29日.
------	--------------	------	--------------

检验项目：砼外观尺寸

检验依据：《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

检验方式：肉眼测量

问题及处理情况：局部板柱有烂根。
施工单位按方案处理。

相关监理文件索引：

- ☐ 检测报告
- ☐ 检评记录
- ☐ 监理工程师通知
- ☐ 工程暂停令
- ☐ 其它

项目监理部 (章)

专业监理工程师：[Signature]
华能共和5万千瓦风电项目
监理项目部

日期：2019年9月29日.