

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FLH01-PXJY-044

施工部位	M20号风机基础拆模	检验时间	2019年09月22日
检验项目：1. 混凝土现浇外观质量。 2. 基础外观尺寸偏差。 检验依据：《建设工程施工质量验收统一标准》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》、设计图纸 检验方式：用钢尺测量。 问题及处理情况：拆模后发现台所5元板接头处有蜂窝，要求施工单位进行修整。整改后，经二次检验符合要求，允许下道工序施工。 相关监理文件索引： ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它			
		项目监理部（章）：	
		专业监理工程师：黄长青	
		日期：	2019年09月22日