

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FCH01-PXY-062

施工部位	11号风机箱变基础	检验时间	2019年09月28日
检验项目：	1. 拆模后基础的外观质量。 2. 拆模后基础的外观尺寸偏差。		
检验依据：	《建设工程施工质量验收规范-标准》，《混凝土结构工程施工质量验收规范》，设计图纸		
检验方式：	用钢尺测量，目测。		
问题及处理情况：	拆模后发现局部区域有气泡现象，要求整改。 施工班组整改后，二次验收合格，符合规范要求。 准予道工序施工。		
相关监理文件索引：	☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它		
		 项目监理部 (章) 华能共和 5 万千瓦风电项目 专业监理工程师：[Signature] 日期：2019年09月28日	