

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FH01-PXY-070

施工部位	9号风机基础基础.	检验时间	2019年10月01日
检验项目：1. 拆模后基础外观质量。 2. 拆模后基础外观尺寸及偏差。			
检验依据：《建设工程施工质量验收统一标准》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》、设计图纸			
检验方式：用钢尺测量、用水平仪测量、目测 观看			
问题及处理情况：拆模后发现一处有蜂窝现象，要求施工单位进行整改，施工单位整改后，二次验收检查符合要求，允许下道工序施工。			
相关监理文件索引：			
☐ 检测报告			
☐ 检评记录			
☐ 监理工程师通知			
☐ 工程暂停令			
☐ 其它			
		项目监理部(章)：	
		专业监理工程师：	黄书春
		日	期：2019年10月01日