

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FCH01-PXJY-092

施工部位	M110号风机基础.	检验时间	2019年10月13日
检验项目:	钢筋绑扎、模板安装.		
检验依据:	《钢筋绑扎验收规范及验收标准2018》. 《模板施工验收规范2018》. 设计图纸		
检验方式:	钢尺测量. 目测. 水平仪检查.		
问题及处理情况:	经检查发现基础内有暗收 钢筋有生锈现象. 模板有变形. 要求施工详图进行整改. 施工详图整改后. 二次检查验收. 已符合要求. 同意下道工序施工.		
相关监理文件索引:			
☐ 检测报告			
☐ 检评记录			
☐ 监理工程师通知			
☐ 工程暂停令			
☐ 其它			



项目监理部 (章):
专业监理工程师: 黄长青
华能共和5万千瓦风电项目
监理项目部
日期: 2019年10月13日