

工程平行检验记录

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：GHD-PJ3Y-010

施工部位	2019年2011皮电场及箱变基础	检验时间	2019年10月17日
------	-------------------	------	-------------

检验项目：钢筋绑扎模板安装。

检验依据：《模板、钢筋工程施工验收规范》2018

检验方式：卷尺、水准仪

问题及处理情况：
1. 梁钢筋长度不够。
2. 模板内未清理干净。

施工单位整改后，验收合格。

相关监理文件索引：

- ☐ 检测报告
- ☐ 检评记录
- ☐ 监理工程师通知
- ☐ 工程暂停令
- ☐ 其它

项目监理部（章）：
专业监理工程师：朱俊
日期：2019年10月17日