


工程平行检验记录

工程名称： 华能共和 5 万千瓦风电项目

编号： FGH01-PXTY-111

施工部位	升压站消防水池	检验时间	2019年10月22日
检验项目： 1. 混凝土现浇基础外观质量 2. 外观尺寸及偏差。			
检验依据： 《建设工程施工质量验收统一标准》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》及设计图纸。			
检验方式： 用钢卷尺测量、目测。			
问题及处理情况： 拆除模板后，部分区域有麻面现象，要求施工单位进行处理。 经施工单位整改后，符合要求，允许下道工序进行施工。			
相关监理文件索引：			
☐ 检测报告			
☐ 检评记录			
☐ 监理工程师通知			
☐ 工程暂停令			
☐ 其它			
项目监理部（章）： 专业监理工程师：  日 期： 2019年10月22日			