

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-PXY-129

施工部位	电液调事故油池设备基础拆模	检验时间	2019年11月02日
检验项目：1. 混凝土浇筑基础的外观质量。 2. 基础的外观尺寸与偏差。			
检验依据：《建设工程施工质量验收统一标准》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》、及设计图纸。			
检验方式：肉眼、目测。			
问题及处理情况：拆模后发现设备基础有气泡、一处有麻面。 要求施工单位进行整改。 施工单位整改后，二次检查符合规范要求允许下道工序进行施工。			
相关监理文件索引：			
☐ 检测报告			
☐ 检评记录			
☐ 监理工程师通知			
☐ 工程暂停令			
☐ 其它			
		项目监理部 (章)：	
		专业监理工程师：	
		日期：2019年11月02日	