

工程平行检验记录

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

编号: FGH01-PJY-133

施工部位	SVG 电缆沟拆模	检验时间	2019 年 11 月 06 日
检验项目:	1. 混凝土基础拆模后的外观质量。 2. 基础拆模后的外观尺寸偏差。		
检验依据:	<< 建设工程施工质量验收统一标准 >> << 混凝土结构工程施工质量验收规范 >>		
检验方式:	用钢卷尺测量、目测。		
问题及处理情况:	拆模后检查发现基础有气泡, 已要求 施工单位进行整改。 施工单位整改完成后, 二次检查符 合要求, 允许下道工序施工。		
相关监理文件索引:	☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它		
		项目监理部(章):	专业监理工程师: 高红春
		日期:	2019 年 11 月 06 日