

平行检验记录表

工程名称:

降化县村级光伏扶贫电站项目

编号:

2019-PX-02

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	金华中禾
		其他	皮那岩		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1.	支架倾斜角	设计标准	符合设计要求		
2.	垂直度、水平度	国家标准	符合国家标准		
3.	螺丝紧固	规范标准	符合规范要求		
4.	下沿距地面高度	设计要求	符合设计要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		角度仪、钢尺			
检验人员	王国富	检验日期	2019年9月19日		