平行检验记录表

工程名称：唐县"十三五"第二批村级光伏扶贫电站项目　　编号：JLPX-A04

检验对象分类			□设备　☑材料　□工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	光伏场区
	工序	工序名称		实施单位	保定爱迪新能源股份有限公司
		其他			

序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012
2	组件性能	符合图纸	合格	GB/T50796-2012
3	零部件数量	齐全	合格	GB/T50796-2012
检验结论		符合要求		
检验人员	王朝旭	检验日期	2019年9月20日	

Scanned by CamScanner

平行检验记录表

工程名称：唐县"十三五"第二批村级光伏扶贫电站项目　　编号：JLPX-A05

检验对象分类			□设备　☑材料　□工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	光伏场区
	工序	工序名称		实施单位	保定爱迪新能源股份有限公司
		其他			

序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012
2	组件性能	符合图纸	合格	GB/T50796-2012
3	零部件数量	齐全	合格	GB/T50796-2012

检验结论	符合要求		
检验人员	王朝旭	检验日期	2014 年 9 月 21 日

Scanned by CamScanner

平行检验记录表

工程名称：唐县"十三五"第二批村级光伏扶贫电站项目　　编号：JLPX-A06

检验对象分类			□设备　☑材料　□工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	光伏场区
	工序	工序名称		实施单位	保定爱迪新能源股份有限公司
		其他			

序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012
2	组件性能	符合图纸	合格	GB/T50796-2012
3	零部件数量	齐全	合格	GB/T50796-2012
检验结论		符合要求		
检验人员	王朝辉	检验日期	2019年9月22日	

Scanned by CamScanner

平行检验记录表

工程名称：唐县"十三五"第二批村级光伏扶贫电站项目　　编号：JLPX-A07

检验对象分类			□设备　☑材料　□工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	光伏场区
	工序	工序名称		实施单位	保定爱迪新能源股份有限公司
		其他			

序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012
2	组件性能	符合图纸	合格	GB/T50796-2012
3	零部件数量	齐全	合格	GB/T50796-2012

检验结论	符合要求		
检验人员	王朝柱	检验日期	2019年9月23日

Scanned by CamScanner

平行检验记录表

工程名称：唐县"十三五"第二批村级光伏扶贫电站项目　　编号：JLPX-A08

检验对象分类			□设备　☑材料　□工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	光伏场区
	工序	工序名称		实施单位	保定爱迪新能源股份有限公司
		其他			

序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012
2	组件性能	符合图纸	合格	GB/T50796-2012
3	零部件数量	齐全	合格	GB/T50796-2012
检验结论		符合要求		
检验人员	王朝辉	检验日期	2014 年 4 月 24 日	

Scanned by CamScanner