

平行检验记录表

工程名称: 唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

编号: JLPX-1204

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	光伏场区
	工序	工序名称		实施单位	保定中泰新能源科技有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012	
2	组件性能	符合图纸	合格	GB/T50796-2012	
3	零部件数量	齐全	合格	GB/T50796-2012	
检验结论		符合要求			
检验人员	魏树品	检验日期	2019年9月20日		

平行检验记录表

工程名称：唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

编号: JLPX-605

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	光伏场区
	工序	工序名称		实施单位	保定中泰新能源科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形	合格 合格 合格	GB/T50796-2012	
2	组件性能	符合图纸		GB/T50796-2012	
3	零部件数量	齐全		GB/T50796-2012	
检验结论		符合要求			
检验人员 魏树斌		检验日期	2014年4月21日		

平行检验记录表

工程名称: 唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

编号: JLPX-1206

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	光伏场区
	工序	工序名称		实施单位	保定中泰新能源科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012	
2	组件性能	符合图纸	合格	GB/T50796-2012	
3	零部件数量	齐全	合格	GB/T50796-2012	
检验结论		符合要求			
检验人员	魏树彪	检验日期	2014 年 9 月 22 日		

平行检验记录表

工程名称：唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

编号: JLPX-127

[illegible]

平行檢驗記錄表

工程名称：唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

№ 4, ЛРХ-503

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	光伏场区
	工序	工序名称		实施单位	保定中泰新能源科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检查结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T 50796-2012	
2	附件性能	符合图纸	合格	GB/T 50796-2012	
3	零部件数量	齐全	合格	GB/T 50796-2012	
检验结论		符合要求			
检验人员	张树民	检验日期	2019年9月24日		