


平行检验记录表

工程名称：荆门万华居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JMWH-PXJY-023

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装	施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司
		其他	木片仓、活动中心、1#、4#仓库组件安装初步验收		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	木片仓	施工规范及设计	1、组件连接线未绑扎	监理初步验收	
2	活动中心	施工规范及设计	2、汇流箱支架离边太近		
3	1#仓库	施工规范及设计	3、防雷导电连接片不到位		
4	4#仓库	施工规范及设计	4、个别方阵组件不直		
			5、组件下面有垃圾		
			6、个别组件未安装边压块		
检验结论		不符合设计图纸要求			
检验仪器及编号		观感、钢卷尺			
检验人员			检验日期 2024 年 11 月 02 日		



扫描全能王 创建