

平行检验记录表

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目

编号: JZL7-ZHJL-006

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	镀锌扁钢	材料型号规格	40*4
		生产厂家	天津予晟峰钢铁有限公司	使用部位	钦州康熙岭渔光一体光伏发电项目
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观检查	镀锌层	平均值厚度不小于 70 μm	厚度不达标, 平均值为 50 μm	现场处置
2		规格	40*4	合格	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
检验结论			镀锌层厚度不达标		
检验仪器及编号			镀锌层测厚仪、游标卡尺		
检验人员	黄强		检验日期	2019 年 12 月 29 日	

