

平行检验记录

项目名称：衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目 编号：HNGF-B13-031

单位工程：外线基础工程				
承包单位：湖南中程电力工程有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司			
平行检验的部位或工序：外线 9#塔基础模板拆除				
平行检验开始时间：14:00	平行检验结束时间：16:00			
平行检验的依据：设计图纸及规范要求				
平行检验的项目：外线塔基础模板拆除				
使用的方法和仪器设备：观察				
检测点	检测内容	指标值	实测值	检验结论
平行检验记录 外线 9#塔基础	模板及其支架拆除的顺序及安全措施	应按施工方案执行	合格	合格
	侧模拆除	混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤	合格	合格
	模板拆除	模板拆除时，不应对其拆除的模板和支架官分散堆放并及时清运。	合格	合格
本次检验小结意见： 合格				
项目部：湖南中程电力工程有限公司 衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目施工项目部		项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目监理项目部		
质检员：范增明		平行检验人员：王峰		
2020 年 1 月 11 日		2020 年 1 月 11 日		

本表一式三份，由项目监理单位填写，建设管理单位存一份，项目监理单位存一份，承包单位存一份。