

平行检验记录

项目名称: 衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目 编号: HNGF-B13-043

单位工程: 外线基础工程					
承包单位: 湖南中程电力工程有限公司			监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司		
平行检验的部位或工序: 外线 3#塔基础模板拆除					
平行检验开始时间: 10:00			平行检验结束时间: 14:00		
平行检验的依据: 设计图纸及规范要求					
平行检验的项目: 外线塔基础模板拆除					
使用的方法和仪器设备: 观察					
平行 检 验 记 录	检测点	检测内容	指标值	实测值	检验结论
	外线 3# 塔基础	模板及其支架拆除的顺序及安全措施	应按施工技术方案执行	符合	合格
		侧模拆除	混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤	符合	合格
		模板拆除	模板拆除时, 不应对其其他部位形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。	符合	合格
本次检验小结意见: 合格					
项目部: 湖南中程电力工程有限公司 衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目施工项目部			项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 衡南县江口镇同福村 20MW 光 伏发电项目监理项目部		
质检员: 范增明 2020 年 4 月 19 日			平行检验人员: 王锋 2020 年 4 月 19 日		

本表一式 份, 由项目监理机构填写, 建设管理单位存 份, 项目监理机构 1 份、承包单位存 份。