

平行检验记录表

工程名称：大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目

编号：JLPX-0401

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	01 电缆敷设	实施单位	先能电力工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	绝缘检查	电缆绝缘良好	合格		
2	电缆弯曲半径	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
3	电缆标志牌	电缆线路编号、型号、规格及起迄地点：字迹清晰，不易脱落，固定挂装牢靠	合格		
4	电缆固定	电缆首末两端及转弯、接头两端及每个支持点符合规范及设计要求	合格		
5	电缆敷设后外观检查	无机械损伤	合格		
6	敷设路径	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
7	交联聚乙烯电缆端头密封	防潮封端严密、可靠	合格		
8	直埋电缆	电缆覆盖软土、直埋电缆标志桩齐全	合格		
9	电缆并列敷设的净距	符合相关规范及设计要求	合格		
10	电缆排列	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
11	电缆终端接头制作	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
检验结论		符合要求			
检验人员	王朝辉	检验日期	2019 年 12 月 22 日		

平行检验记录表

工程名称：大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目

编号：JLPX-0402

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	02 电缆敷设	实施单位	先能电力工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	绝缘检查	电缆绝缘良好	合格		
2	电缆弯曲半径	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
3	电缆标志牌	电缆线路编号、型号、规格及起迄地点；字迹清晰，不易脱落，固定挂装牢靠	合格		
4	电缆固定	电缆首末两端及转弯、接头两端及每个支持点符合规范及设计要求	合格		
5	电缆敷设后外观检查	无机械损伤	合格		
6	敷设路径	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
7	交联聚乙烯电缆端头密封	防潮封端严密、可靠	合格		
8	直埋电缆	电缆覆盖软土、直埋电缆标志桩齐全	合格		
9	电缆并列敷设的净距	符合相关规范及设计要求	合格		
10	电缆排列	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
11	电缆终端接头制作	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
检验结论		符合要求			
检验人员	王朝柱	检验日期	2019 年 12 月 22 日		

平行检验记录表

工程名称：大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目

编号：JLPX-0403

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	03 电缆敷设	实施单位	先能电力工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	绝缘检查	电缆绝缘良好	合格		
2	电缆弯曲半径	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
3	电缆标志牌	电缆线路编号、型号、规格及起迄地点；字迹清晰，不易脱落，固定挂装牢靠	合格		
4	电缆固定	电缆首末两端及转弯、接头两端及每个支持点符合规范及设计要求	合格		
5	电缆敷设后外观检查	无机械损伤	合格		
6	敷设路径	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
7	交联聚乙烯电缆端头密封	防潮封端严密、可靠	合格		
8	直埋电缆	电缆覆盖软土、直埋电缆标志桩齐全	合格		
9	电缆并列敷设的净距	符合相关规范及设计要求	合格		
10	电缆排列	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
11	电缆终端接头制作	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
检验结论		符合要求			
检验人员	王朝辉	检验日期	2019 年 12 月 23 日		

平行检验记录表

工程名称：大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目

编号：JLPX-0404

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	04 电缆敷设	实施单位	先能电力工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	绝缘检查	电缆绝缘良好	合格		
2	电缆弯曲半径	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
3	电缆标志牌	电缆线路编号、型号、规格及起迄地点；字迹清晰，不易脱落，固定挂装牢靠	合格		
4	电缆固定	电缆首末两端及转弯、接头两端及每个支持点符合规范及设计要求	合格		
5	电缆敷设后外观检查	无机械损伤	合格		
6	敷设路径	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
7	交联聚乙烯电缆端头密封	防潮封端严密、可靠	合格		
8	直埋电缆	电缆覆盖软土、直埋电缆标志桩齐全	合格		
9	电缆并列敷设的净距	符合相关规范及设计要求	合格		
10	电缆排列	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
11	电缆终端接头制作	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
检验结论		符合要求			
检验人员	王朝煌	检验日期	2019年12月23日		

平行检验记录表

工程名称：大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目

编号：JLPX-0405

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	05 电缆敷设	实施单位	先能电力工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	绝缘检查	电缆绝缘良好	合格		
2	电缆弯曲半径	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
3	电缆标志牌	电缆线路编号、型号、规格及起迄地点；字迹清晰，不易脱落，固定挂装牢靠	合格		
4	电缆固定	电缆首末两端及转弯、接头两端及每个支持点符合规范及设计要求	合格		
5	电缆敷设后外观检查	无机械损伤	合格		
6	敷设路径	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
7	交联聚乙烯电缆端头密封	防潮封端严密、可靠	合格		
8	直埋电缆	电缆覆盖软土、直埋电缆标志桩齐全	合格		
9	电缆并列敷设的净距	符合相关规范及设计要求	合格		
10	电缆排列	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
11	电缆终端接头制作	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
检验结论		符合要求			
检验人员	王朝	检验日期	2014 年 12 月 24 日		

平行检验记录表

工程名称：大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目

编号：JLPX- 0406

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	06 电缆敷设	实施单位	先能电力工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	绝缘检查	电缆绝缘良好	合格		
2	电缆弯曲半径	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
3	电缆标志牌	电缆线路编号、型号、规格及起迄地点；字迹清晰，不易脱落，固定挂装牢靠	合格		
4	电缆固定	电缆首末两端及转弯、接头两端及每个支持点符合规范及设计要求	合格		
5	电缆敷设后外观检查	无机械损伤	合格		
6	敷设路径	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
7	交联聚乙烯电缆端头密封	防潮封端严密、可靠	合格		
8	直埋电缆	电缆覆盖软土、直埋电缆标志桩齐全	合格		
9	电缆并列敷设的净距	符合相关规范及设计要求	合格		
10	电缆排列	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
11	电缆终端接头制作	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
检验结论		符合要求			
检验人员	王朝焱	检验日期	2014 年 12 月 25 日		

平行检验记录表

工程名称：大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目

编号：JLPX- 0407

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	07 电缆敷设	实施单位	先能电力工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	绝缘检查	电缆绝缘良好	合格		
2	电缆弯曲半径	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
3	电缆标志牌	电缆线路编号、型号、规格及起迄地点；字迹清晰，不易脱落，固定挂装牢靠	合格		
4	电缆固定	电缆首末两端及转弯、接头两端及每个支持点符合规范及设计要求	合格		
5	电缆敷设后外观检查	无机械损伤	合格		
6	敷设路径	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
7	交联聚乙烯电缆端头密封	防潮封端严密、可靠	合格		
8	直埋电缆	电缆覆盖软土、直埋 电缆标志桩齐全	合格		
9	电缆并列敷设的净距	符合相关规范及设计要求	合格		
10	电缆排列	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
11	电缆终端接头制作	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
检验结论		符合要求			
检验人员	王朝煌	检验日期	2014年12月26日		

平行检验记录表

工程名称：大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目

编号：JLPX-0408

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	08 电缆敷设	实施单位	先能电力工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	绝缘检查	电缆绝缘良好	合格		
2	电缆弯曲半径	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
3	电缆标志牌	电缆线路编号、型号、规格及起迄地点；字迹清晰，不易脱落，固定挂装牢靠	合格		
4	电缆固定	电缆首末两端及转弯、接头两端及每个支持点符合规范及设计要求	合格		
5	电缆敷设后外观检查	无机械损伤	合格		
6	敷设路径	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
7	交联聚乙烯电缆端头密封	防潮封端严密、可靠	合格		
8	直埋电缆	电缆覆盖软土、直埋 电缆标志桩齐全	合格		
9	电缆并列敷设的净距	符合相关规范及设计要求	合格		
10	电缆排列	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
11	电缆终端接头制作	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
检验结论		符合要求			
检验人员	王朝辉	检验日期	2019年12月26日		