

平行检验记录表

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号：ZHJL-JLPX- 002

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	2 区汇流箱安装	实施单位	江苏长江环境科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	汇流箱标识应齐全	标识应齐全	合格		
2	箱体和支架连接	应牢固	合格		
3	金属箱体外壳	应可靠接地	合格		
4	安装高度和水平度	应符合设计要求	合格		
5	箱体安装位置	应符合设计要求	合格		
检验结论		符合要求			
检验人员	刘德文	检验日期	2020 年 5 月 10 日		

平行检验记录表

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号：ZHJL-JLPX- 003

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	3区汇流箱安装	实施单位	江苏长江环境科技工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	汇流箱标识应齐全	标识应齐全	合格		
2	箱体和支架连接	应牢固	合格		
3	金属箱体外壳	应可靠接地	合格		
4	安装高度和水平度	应符合设计要求	合格		
5	箱体安装位置	应符合设计要求	合格		
检验结论		符合要求			
检验人员	刘德水	检验日期	2020年5月7日		

平行检验记录表

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号：ZHJL-JLPX- 004

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	4区汇流箱安装	实施单位	江苏长江环境科技有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	汇流箱标识应齐全	标识应齐全	合格		
2	箱体和支架连接	应牢固	合格		
3	金属箱体外壳	应可靠接地	合格		
4	安装高度和水平度	应符合设计要求	合格		
5	箱体安装位置	应符合设计要求	合格		
检验结论		符合要求			
检验人员	刘德兴	检验日期	2020 年 5 月 3 日		