

平行检验记录表

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-PJ-BD-CL-001

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	预制混凝土管桩	材料型号规格	PHC-AB-300*1000 PHC-AB-300*800
		生产厂家	固基	使用部位	升压站基础
	工序	工序名称	/	实施单位	上海宝冶集团有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	外观良好、无破损、麻面	符合要求		
2	型号	符合设计要求	符合要求		
3	壁厚 (700mm)	±2mm	702、699、698		
4	长度	±2cm	800:798、799、799 1000:998、998、999		
5					
6					
7					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		游标卡尺、米尺			
检验人员	徐存军		检验日期	2020 年 08 月 15 日	

平行检验记录表

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-PJ-BD-CL-002

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	预制混凝土管桩	材料型号规格	PHC-AB-300*800
		生产厂家	固基	使用部位	升压站围栏基础
	工序	工序名称	/	实施单位	上海宝冶集团有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	外观良好、无破损、麻面	符合要求		
2	型号	符合设计要求	符合要求		
3	壁厚 (700mm)	700mm±2mm	700、701、699		
4	长度	±20mm	799、800、798		
5					
6					
7					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		游标卡尺、米尺			
检验人员	徐存辉		检验日期	2016 年 07 月 17 日	

平行检验记录表

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-PJ-BD-CL-003

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	钢筋	材料型号规格	Φ6.5 Φ8 Φ10
		生产厂家		使用部位	升压站基础
	工序	工序名称	/	实施单位	上海宝冶集团有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	外观良好	符合要求		
2	型号	符合设计要求	符合要求		
3	直径	符合设计要求	符合要求		
4					
5					
6					
7					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		游标卡尺			
检验人员	徐存辉		检验日期	2022年08月20日	

平行检验记录表

工程名称: 崇明区陈家镇村东滩村光伏发电站 110 千伏光伏发电项目

编号: (ZZH-F)-80-(1-004)

检验对象名称			□设备	□材料	□工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备生产厂家	/
		生产厂家	/	设备数量	/
	材料	材料名称	钢筋	材料规格型号	Φ12 Φ12 Φ12
		生产厂家		材料等级	热轧带肋钢筋
	工序	工序名称	/	检验部位	上海文信检测技术有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	外观良好	符合要求		
2	型号	符合设计要求	符合要求		
3	直径	符合设计要求	符合要求		
4					
5					
6					
7					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		游标卡尺			
检验人员	徐存辉		检验日期	2020 年 02 月 20 日	

平行检验记录表

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-PJ-BD-CL-005

检验对象分类			☐ 设备 ☒ 材料 ☐ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	镀锌扁钢	材料型号规格	25*4 40*6 60*6 60*8
		生产厂家		使用部位	升压站接地环网
	工序	工序名称	/	实施单位	上海宝冶集团有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	外观良好、无形变	符合要求		
2	型号	符合设计要求	符合要求		
3	镀锌层厚度	镀锌层厚度不小于国家规范要求	75 μm、79.5 μm (符合要求)		
4					
5					
6					
7					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		镀层测厚仪			
检验人员	徐存峰		检验日期	2020年08月26日	

平行检验记录表

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-PJ-BD-CL-006

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	镀锌角钢	材料型号规格	80*8
		生产厂家		使用部位	升压站接地极
	工序	工序名称	/	实施单位	上海宝冶集团有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	外观良好、无形变	符合要求		
2	型号	符合设计要求	符合要求		
3	镀锌层厚度	镀锌层厚度不小于国家规范要求	80 μm (符合要求)		
4					
5					
6					
7					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		镀层测厚仪			
检验人员	徐存辉		检验日期	2020 年 08 月 26 日	