

平行检验记录表

工程名称:蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号: CZZH-DQ-PXJY-018

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	4#集电线路电缆敷设	实施单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	型号、电压及规格	按设计规定对照图纸检查 格	符合要求		
2	外观检查	无机械损伤和渗油	符合要求		
3	绝缘检查	用 10kV 兆欧表检查良好	符合设计及规范要求		
4	长度	按设计的电力电缆长度应一致	符合设计及规范要求	检查电缆敷设记录	
5	敷设地点检查	在有可能使电缆受到机械损伤,化学作化学作用,地下电流、振动、热影响,腐植物质、虫鼠等危害地段应有保护措施	符合要求		
6	电缆沟深度	电缆沟深度偏差大于等于 8mm	符合设计及规范要求		
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	陈永新	检验日期	2020 年 07 月 20 日		