

# 平行检验记录表

工程名称:蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号: CZZH-TJ-PXJY-021

| 检验对象分类       |                 |      | <input type="checkbox"/> 设备                       | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|--------------|-----------------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象<br>基本信息 | 设备              | 设备名称 |                                                   | 设备型号规格                      |                                        |
|              |                 | 生产厂家 |                                                   | 安装位置                        |                                        |
|              | 材料              | 材料名称 |                                                   | 材料型号规格                      |                                        |
|              |                 | 生产厂家 |                                                   | 使用部位                        |                                        |
|              | 工序              | 工序名称 | 22#-26#箱变电缆沟回填                                    | 实施单位                        | 中国电建集团江<br>西省电力设计院<br>有限公司             |
|              |                 | 其他   |                                                   |                             |                                        |
| 序号           | 检 验 项 目         |      | 质量标准                                              | 质量检验结果                      | 备 注                                    |
| 1            | 电缆规格型号          |      | 按设计规定 对照图纸检查<br>规格                                | 符合要求                        |                                        |
| 2            | 沟底处理            |      | 电缆上、下铺以 110mm 砂层,<br>并在上部加保护盖砖,宽度大<br>于电缆两侧 80mm。 | 符合要求                        |                                        |
| 3            | 保护防腐措施及施工质<br>量 |      | 埋地电缆进入建道路有钢管<br>保护,管口做成喇叭型,管口<br>密封良好。            | 符合设计及规范要求                   |                                        |
| 4            | 电缆敷设检查          |      | 电缆敷设无绞拧、铠装压扁、<br>护层断裂和表面严重划伤等<br>缺陷               | 符合设计及规范要求                   |                                        |
|              |                 |      |                                                   |                             |                                        |
|              |                 |      |                                                   |                             |                                        |
|              |                 |      |                                                   |                             |                                        |
|              |                 |      |                                                   |                             |                                        |
|              |                 |      |                                                   |                             |                                        |
| 检验结论         |                 |      | 符合要求                                              |                             |                                        |
| 检验仪器及编号      |                 |      | 钢卷尺                                               |                             |                                        |
| 检验人员         | 邱恒力             |      | 检验日期                                              | 2020 年 07 月 29 日            |                                        |