

平行检验记录表

工程名称:蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号: CZZH-TJ-PXJY-030

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	30#-32#、10#-7#箱变电缆沟 回填	实施单位	中国电建集团江 西省电力设计院 有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	电缆规格型号	按设计规定 对照图纸检查 规格	符合要求		
2	沟底处理	电缆上、下铺以 110mm 砂层, 并在上部加保护盖砖,宽度大 于电缆两侧 80mm。	符合要求		
3	保护防腐措施及施工质 量	埋地电缆进入建道路有钢管 保护,管口做成喇叭型,管口 密封良好。	符合设计及规范要求		
4	电缆敷设检查	电缆敷设无绞拧、铠装压扁、 护层断裂和表面严重划伤等 缺陷	符合设计及规范要求		
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	邱恒东		检验日期	2020 年 08 月 21 日	