

平行检验记录表

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号: CZZH-DQ-PXJY-082

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	95#、94#、93#、84#箱变区域 箱变安装	实施单位	中国电建集团江 西省电力设计院 有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	箱变铭牌及接线图标		齐全清晰	符合要求	
2	铁芯紧固件检查		紧固, 无松动	符合要求	
3	铁芯绝缘电阻		绝缘良好	符合要求	
4	铁芯接地		1 点	符合要求	
5	绕组接线检查		牢固正确	符合要求	
6	绕组绝缘电阻		绝缘良好	符合要求	
7	引出线裸露导体外观		无毛刺尖角	符合要求	
8	裸导体相间及对地距离		按 GBJ 149-1990 规定	符合要求	
9	防松件		齐全完好	符合要求	
10	本体附件安装温控装置		动作可靠, 指示正确	符合要求	
11	相色标志		齐全、正确	符合要求	
12	外壳、本体接地		牢固, 导通良好	符合要求	
13	风机、开启门、温控器 接地		用软导线可靠接地, 且导通良 好	符合要求	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			/		
检验人员	张金荣		检验日期	2020 年 11 月 07 日	