

工程平行检验记录

编号 GFDZJBM26-07

工程名称:: 溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

施工部位	4#5#、7#8#、9#10#箱变、箱逆变基础	检验时间	2020 年 08 月 23 日
------	-------------------------	------	------------------

检验项目: 立柱、压顶梁、挑檐钢筋绑扎。
 检验依据: 图纸
 检验方式: 卡尺、钢尺。
 问题及处理情况:
 1、7#8#、9#10#梁钢筋少绑扎两根, 不符合实际要求。
 2、挑檐钢筋绑扎为双层双向, 现场钢筋绑扎为单层单向, 不符合实际要求。
 3、立柱底部存在有泥土, 未清理干净。
 要求: 按设计图纸要求增加钢筋数量。

相关监理文件索引:
☐ 检测报告
☒ 检评记录
☐ 监理工程师通知
☐ 工程暂停令
☐ 其它



项目监理部 (章):
 总 监 理 工 程 师: 修智明
 专业监理工程师: 何国利
 日 期: 2020.08.27

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 1 份项目监理部存 1 份, 承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建