平行检查记录(混凝土灌注桩钢筋笼)

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：30-NC300601S-PXJY-001　　作业部位：驮龙光伏区

类别	序号	检查项目		质量标准	检查验收方法及器具	检查结论
主控项目	1	受力钢筋的品种、级别、规格和数量		必须符合设计要求	检查出厂证件和试验报告，尺量和观察检查	合格
	2	钢筋焊接或机械连接接头质量		应符合设计规范要求	观察、尺量，检查试验报告	合格
	3	钢筋的表面质量		平直、洁净、不应有伤痕、油污片状老锈和麻点	观察检查	合格
	4	钢筋笼吊放质量		应符合设计要求、不碰孔壁、固定牢固	观察检查	合格
	5	主要筋间距偏差		±10mm	用钢尺检查	合格
	6	长度偏差		±100mm	用钢尺检查	不合格，整改合格
一般项目	1	箍筋间距		±20mm	用钢尺检查	不合格，整改合格
	2	直径偏差		±10mm	用钢尺检查	合格
	3	主要筋保护层厚度偏差	水上浇灌混凝土	≥30mm	用钢尺检查	合格
			水下浇灌混凝土	≥50mm	用钢尺检查	合格
	4	钢筋笼安装深度偏差		±100mm	用钢尺检查	不合格，整改合格
检验人员		睢宏		检验时间	2020.11.09	