平行检查记录（汇流箱安装）

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：30-NC300601S-PXJY-011　　作业部位：驮龙光伏区

工序	检查验收项 目	性质	质量标准	检查验收方法和器具	检查结论
设备检查	防护等级		符合设计、合同要求	观察	合格
	外形尺寸		符合图纸	用钢尺检查	合格
	元器件		完好、无松动	内部检查	合格
	开关和熔断器	主要	断开灵活、可靠	操作试验	合格
设备	位置		符合图纸设计	核对图纸检查	合格
	支架和固定螺栓		镀锌件	外观检查	合格
	垂直度		允许偏差应小于 1.5mm	测量	合格
	接地		应牢固、可靠	对照标准检查	合格
	接地线的截面		符合设计要求	卡尺实测	合格
绝缘电阻测试	汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	主要	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试	合格
	汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	主要	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试	合格
检验人员		张武	检验时间		2020.11.4