平行检查记录（箱式变压器安装）

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：30-NC300601S-PXJY-013　　作业部位：驮龙光伏区

工序	检验项目		性质	质量标准	检查验收方法和器具	检查结论
设备检查	外壳及附件	铭牌及接线图标志		齐全清晰	观察检查	合格
		附件清点		齐全	对照设备装箱检查	合格
		绝缘子外观		光滑、无裂纹	观察检查	合格
	铁芯检查	外观检查		无碰伤变形	观察检查	合格
		铁芯紧固件检查		紧固，无松动	用扳手检查	合格
		铁芯绝缘电阻	主要	绝缘良好	打开夹件与铁芯接地片，用兆欧表检查	合格
		铁芯接地	主要	1 点	观察检查	合格
	绕组检查	绕组接线检查	主要	牢固正确	扳动检查	合格
		表面检查		无放电痕迹及裂纹	观察检查	合格
		绝缘电阻	主要	绝缘良好	检查试验报告	合格
	引出线	绝缘层		无损伤、裂纹	观察检查	合格
		裸露导体外观	主要	无毛刺尖角		合格
		裸导体相间及对地距离	主要	按 GB50149 规定	对照规范检查	合格
		放松件	主要	齐全、完好	扳动检查	合格
		引线支架		固定牢固、无损伤	观察	合格
本体附件安装	本体固定			牢固、可靠	用扳手检查	合格
	温控装置		主要	动作可靠、指示正确	扳动极送电试转	合格
	风机系统			牢固、转向正确		合格
	相色标志			齐全、正确	观察检查	合格
接地	外壳接地			牢固、导通良好	扳动且导通检查	合格
	本体接地					
	温控器接地			用软导线可靠接地，且导通良好	观察及导通检查	合格
	风机接地					
	开启门接地					
检验人员				检验时间	2020.11.28	