

平行检验记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-PXJC-147

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电缆沟开挖 电缆敷设	实施单位	江苏伏峰电力科技 有限公司
		施工部位	A01、B12、B02、B06、B07、B08、B09、B10、B11 光伏区		
检 验 项 目		质 量 标 准	质量检验结果	备注	
序号	电缆沟开挖深度不低于 1m	设计要求	符合要求		
1	电缆沟底部平整	设计要求	符合要求		
2	过路部分是否穿钢管，过河道是否穿管	设计要求	已穿管过路		
3	电缆沟宽度	设计要求	符合要求		
4	至箱逆变电缆预留部分开挖情况	设计要求	符合要求		
5	电缆敷设情况	设计要求	良好，符合要求		
6	铺砂盖砖	设计要求	符合要求		
7	回填情况	设计要求	符合要求		
8					
9					
检验结论		合格			
检验仪器及编号	10 米卷尺	检验日期	2022 年 06 月 18 日		
检验人员	张忠、王东、郭林		2022.06.18		



扫描全能王 创建