

平行检验记录表

工程名称：宣城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-PXJC-154

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
		工序名称	电缆敷设、电缆沟回填	实施单位	江苏伏峰电力科技有限公司
	工序	施工部位	B11 至 A03 (4#集电线路) B07 至 A08 (5#集电线路), B05 至 A13 高压电缆沟, B04/B02/A01/B12 光伏区低压电缆沟		
	检 验 项 目	质 量 标 准	质量检验结果	备 注	
序号	电缆沟开挖深度不低于 1m	设计要求	符合		
1	电缆沟底部平整	设计要求	符合		
2	过路部分是否穿钢管, 过河道是否穿管	设计要求	符合		
3	电缆沟宽度	设计要求	符合		
4	至箱逆变电缆预留部分开挖情况	设计要求	符合		
5	电缆敷设情况	设计要求	符合		
6	铺砂盖砖	设计要求	符合		
7	回填情况	设计要求	符合		
8					
9					
检验结论		合格			
检验仪器及编号	10 米卷尺	检验日期	2012 年 07 月 03 日		
检验人员	郭忠				



扫描全能王 创建