

平行检验记录表

工程名称：宣城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号:YCGF-PXJC-137

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电缆沟回填检查	实施单位	江苏伏峰电力科技有限公司
		施工部位	A02-B14-B13-B12-A01 光伏区		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	电缆沟深度不低于 1m	设计要求	符合要求		
2	电缆沟底部平整	设计要求	合格		
3	过路部分是否穿钢管，过河道是否穿管	设计要求	已穿管		
4	电缆沟宽度	设计要求	符合要求		
5	至箱逆变是否预留	设计要求	已预留		
6	铺砂盖砖	设计要求	已盖砂		
7	回填情况	设计要求	回填土已夯实		
8					
9					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		10 米卷尺			
检验人员	孙建 孙东		检验日期	2017 年 06 月 03 日	



扫描全能王 创建