

平行检验记录表

工程名称：海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目 编号：JLPX-

10

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	混凝土垫层	实施单位	石家庄科林电气设备有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	原材料及配合比	必须符合设计要求和现行有关标准的规定	合格		
2	混凝土强度及试件留置	必须符合设计要求和现行有关标准的规定	合格		
3	混凝土运输、浇筑及间歇时间	应符合现行有关标准的规定	合格		
4	施工配合比及开盘鉴定	施工配合比应符合现行有关标准的规定，首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定	合格		
5	施工缝位置	应符合设计和施工方案的要求，施工缝的处理应按技术方案执行	合格		
6	养护	应符合施工技术方案和现行有关标准的规定	合格		
7	表面平整度	≤10	合格		
8	标高偏差	±10	合格		
9	坡度偏差	不大于房间相应尺寸的 2%，且不大于 30 mm	合格		
10	厚度偏差	在个别地方不大于设计厚度的 1/10	合格		
检验结论			符合要求		
检验人员	王朝辉		检验日期	2021 年 3 月 18 日	