

平行检验记录表

工程名称: 海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

编号: JLPX-0Y

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	汇流箱安装	实施单位	石家庄科林电气设备有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	设备的外观及主要零、部件	不应有损坏、受潮现象, 元器件不应有松动或丢失	合格		
2	逆变器应可靠接地	符合设计要求和现行有关标准的规定	合格		
3	对调试记录及资料应进行复核	符合设计要求和现行有关标准的规定	合格		
4	逆变器交流侧	接口处应有绝缘保护	合格		
5	绝缘和开关装置	功能应正常	合格		
6	散热风扇	工作应正常	合格		
7	逆变器通风处理	符合设计要求	合格		
8	逆变器与基础间连接	应牢固可靠	合格		
9	逆变器和支架连接	应牢固可靠	合格		
10	安装高度	应符合设计要求	合格		
11	水平度	应符合设计要求	合格		
检验结论		符合要求			
检验人员	王朝煊	检验日期	2021 年 07 月 29 日		