

现浇混凝土工程平行检验记录

编号: GFDZJBM26-YJXM-PJ-04

工程名称	天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp (一期 2WMp) 光伏发电项目			检验部位	光伏条形基础支墩浇筑									
序号	检查内容			检验情况										
1	现浇结构外观质量缺陷	露筋	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		蜂窝	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		孔洞	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		夹渣	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		疏松	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		裂缝	☐ 无	☒ 一般	☐ 严重									
		连接部位缺陷	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		外形缺陷	☐ 无	☒ 一般	☐ 严重									
		外表缺陷	☐ 无	☒ 一般	☐ 严重									
2	项次	项目	允许偏差 (mm)	实测值 (mm)										
	2	垂直度	≤5m	10	8	5	7	6	5	2	4	6	2	7
	4	截面尺寸	+8, -5	+7	-4	-4	-4	+2	-3	-2	+1	+8	-3	
	5	表面平整度	10	6	6	8	3	2	5	4	7	4	5	
检验结论和意见:  监理工程师 (签字 签章) <i>[Signature]</i> 2024年11月20日														

说明:

- 1、本表为监理人员平行检验专用表,在施工单位自检合格的基础上,由现场监理人员及时独立完成。
- 2、抽查点数在原检验批平行检验基础上增加 50%测点,不得少于 50%的数量。
- 3、主要构件不得少于 3 处。
- 4、非主要构件最大偏差不超过允许偏差的 1.5 倍,且总数控制在 10%以内。
- 5、黑体字为必验子项目。



扫描全能王 创建