钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

工序

平行检验（支架施工）

（光伏区标段一）

常州正衡电力工程监理有限公司

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-001

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区标段一（34#方阵）支架安装	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	支架与基础连接		按设计规定、牢固可靠	符合要求	
2	外观检查	外形尺寸	按设计规定、无变形	符合要求	
3		支架外观	完整无剥落	符合要求	
4	支架组合	防松件外观	齐全、完好、压平	符合要求	
5		紧固力矩	符合规定	符合要求	
6		螺栓紧固后露扣长度	2~3丝	符合要求	
7	偏差	支架倾斜角	设计角度±1°	符合要求	
8		中心线位置	±2	符合要求	
9		单根立柱垂直度	±2mmm/m	符合要求	
10		相邻横梁间高差	＜2	符合要求	
11		整行横梁间高差	＜3	符合要求	
12	支架接地		牢固、导通良好	符合要求	
检验结论					
检验人员			检验日期	2021.08.13	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-002

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区标段一（34#方阵）支架安装	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	支架与基础连接		按设计规定、牢固可靠	符合要求	
2	外观检查	外形尺寸	按设计规定、无变形	符合要求	
3		支架外观	完整无剥落	符合要求	
4	支架组合	防松件外观	齐全、完好、压平	符合要求	
5		紧固力矩	符合规定	符合要求	
6		螺栓紧固后露扣长度	2~3丝	符合要求	
7	偏差	支架倾斜角	设计角度±1°	符合要求	
8		中心线位置	±2	符合要求	
9		单根立柱垂直度	±2mmm/m	符合要求	
10		相邻横梁间高差	＜2	符合要求	
11		整行横梁间高差	＜3	符合要求	
12	支架接地		牢固、导通良好	符合要求	
检验结论					
检验人员			检验日期	2021.08.20	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-003

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区标段一（34#方阵）支架安装	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	支架与基础连接		按设计规定、牢固可靠	符合要求	
2	外观检查	外形尺寸	按设计规定、无变形	符合要求	
3		支架外观	完整无剥落	符合要求	
4	支架组合	防松件外观	齐全、完好、压平	符合要求	
5		紧固力矩	符合规定	符合要求	
6		螺栓紧固后露扣长度	2~3丝	符合要求	
7	偏差	支架倾斜角	设计角度±1°	符合要求	
8		中心线位置	±2	符合要求	
9		单根立柱垂直度	±2mmm/m	符合要求	
10		相邻横梁间高差	＜2	符合要求	
11		整行横梁间高差	＜3	符合要求	
12	支架接地		牢固、导通良好	符合要求	
检验结论			合格		
检验人员			检验日期	2024.08.27	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-004

检验对象分类			□设备 □材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区标段一（34#方阵）支架安装	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	支架与基础连接		按设计规定、牢固可靠	符合要求	
2	外观检查	外形尺寸	按设计规定、无变形	符合要求	
3		支架外观	完整无剥落	符合要求	
4	支架组合	防松件外观	齐全、完好、压平	符合要求	
5		紧固力矩	符合规定	符合要求	
6		螺栓紧固后露扣长度	2~3丝	符合要求	
7	偏差	支架倾斜角	设计角度±1°	符合要求	
8		中心线位置	±2	符合要求	
9		单根立柱垂直度	±2mmm/m	符合要求	
10		相邻横梁间高差	<2	符合要求	
11		整行横梁间高差	<3	符合要求	
12	支架接地		牢固、导通良好	符合要求	
检验结论					
检验人员			检验日期	2021.09.03	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-005

检验对象分类			□设备 □材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区标段一（34#方阵）支架安装	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	支架与基础连接		按设计规定、牢固可靠	符合要求	
2	外观检查	外形尺寸	按设计规定、无变形	符合要求	
3		支架外观	完整无剥落	符合要求	
4	支架组合	防松件外观	齐全、完好、压平	符合要求	
5		紧固力矩	符合规定	符合要求	
6		螺栓紧固后露扣长度	2~3丝	符合要求	
7	偏差	支架倾斜角	设计角度±1°	符合要求	
8		中心线位置	±2	符合要求	
9		单根立柱垂直度	±2mmm/m	符合要求	
10		相邻横梁间高差	＜2	符合要求	
11		整行横梁间高差	＜3	符合要求	
12	支架接地		牢固、导通良好	符合要求	
检验结论					
检验人员			检验日期	2021.09.10	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-006

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区标段一（34#方阵）支架安装	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	支架与基础连接		按设计规定、牢固可靠	符合要求	
2	外观检查	外形尺寸	按设计规定、无变形	符合要求	
3		支架外观	完整无剥落	符合要求	
4	支架组合	防松件外观	齐全、完好、压平	符合要求	
5		紧固力矩	符合规定	符合要求	
6		螺栓紧固后露扣长度	2~3 丝	符合要求	
7	偏差	支架倾斜角	设计角度±1°	符合要求	
8		中心线位置	±2	符合要求	
9		单根立柱垂直度	±2mmm/m	符合要求	
10		相邻横梁间高差	＜2	符合要求	
11		整行横梁间高差	＜3	符合要求	
12	支架接地		牢固、导通良好	符合要求	
检验结论					
检验人员			检验日期	2021、09、17	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-007

检验对象分类			□设备 □材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区标段一（34#方阵）支架安装	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	支架与基础连接		按设计规定、牢固可靠	符合要求	
2	外观检查	外形尺寸	按设计规定、无变形	符合要求	
3		支架外观	完整无剥落	符合要求	
4	支架组合	防松件外观	齐全、完好、压平	符合要求	
5		紧固力矩	符合规定	符合要求	
6		螺栓紧固后露扣长度	2~3丝	符合要求	
7	偏差	支架倾斜角	设计角度±1°	符合要求	
8		中心线位置	±2	符合要求	
9		单根立柱垂直度	±2mmm/m	符合要求	
10		相邻横梁间高差	＜2	符合要求	
11		整行横梁间高差	＜3	符合要求	
12	支架接地		牢固、导通良好	符合要求	
检验结论					
检验人员			检验日期	2021.09.24	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-006

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区标段一（34#方阵）支架安装	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	支架与基础连接		按设计规定、牢固可靠	符合要求	
2	外观检查	外形尺寸	按设计规定、无变形	符合要求	
3		支架外观	完整无剥落	符合要求	
4	支架组合	防松件外观	齐全、完好、压平	符合要求	
5		紧固力矩	符合规定	符合要求	
6		螺栓紧固后露扣长度	2~3丝	符合要求	
7	偏差	支架倾斜角	设计角度±1°	符合要求	
8		中心线位置	±2	符合要求	
9		单根立柱垂直度	±2mmm/m	符合要求	
10		相邻横梁间高差	＜2	符合要求	
11		整行横梁间高差	＜3	符合要求	
12	支架接地		牢固、导通良好	符合要求	
检验结论					
检验人员			检验日期	2021.10.01	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-009

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区标段一（34#方阵）支架安装	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	支架与基础连接		按设计规定、牢固可靠	符合要求	
2	外观检查	外形尺寸	按设计规定、无变形	符合要求	
3		支架外观	完整无剥落	符合要求	
4	支架组合	防松件外观	齐全、完好、压平	符合要求	
5		紧固力矩	符合规定	符合要求	
6		螺栓紧固后露扣长度	2~3丝	符合要求	
7	偏差	支架倾斜角	设计角度±1°	符合要求	
8		中心线位置	±2	符合要求	
9		单根立柱垂直度	±2mmm/m	符合要求	
10		相邻横梁间高差	＜2	符合要求	
11		整行横梁间高差	＜3	符合要求	
12	支架接地		牢固、导通良好	符合要求	
检验结论					
检验人员			检验日期	2021.10.08	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-011

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区标段一（35#方阵）支架安装	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	支架与基础连接		按设计规定、牢固可靠	符合要求	
2	外观检查	外形尺寸	按设计规定、无变形	符合要求	
3		支架外观	完整无剥落	符合要求	
4	支架组合	防松件外观	齐全、完好、压平	符合要求	
5		紧固力矩	符合规定	符合要求	
6		螺栓紧固后露扣长度	2~3丝	符合要求	
7	偏差	支架倾斜角	设计角度±1°	符合要求	
8		中心线位置	±2	符合要求	
9		单根立柱垂直度	±2mmm/m	符合要求	
10		相邻横梁间高差	＜2	符合要求	
11		整行横梁间高差	＜3	符合要求	
12	支架接地		牢固、导通良好	符合要求	
检验结论			合格		
检验人员			检验日期	2021.08.29	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-002

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区标段一（35#方阵）支架安装	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	支架与基础连接		按设计规定、牢固可靠	符合要求	
2	外观检查	外形尺寸	按设计规定、无变形	符合要求	
3		支架外观	完整无剥落	符合要求	
4	支架组合	防松件外观	齐全、完好、压平	符合要求	
5		紧固力矩	符合规定	符合要求	
6		螺栓紧固后露扣长度	2~3丝	符合要求	
7	偏差	支架倾斜角	设计角度±1°	符合要求	
8		中心线位置	±2	符合要求	
9		单根立柱垂直度	±2mmm/m	符合要求	
10		相邻横梁间高差	＜2	符合要求	
11		整行横梁间高差	＜3	符合要求	
12	支架接地		牢固、导通良好	符合要求	
检验结论			合格		
检验人员			检验日期	2021.09.12	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-003

检验对象分类			□设备 □材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区标段一（35#方阵）支架安装	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	支架与基础连接		按设计规定、牢固可靠	符合要求	
2	外观检查	外形尺寸	按设计规定、无变形	符合要求	
3		支架外观	完整无剥落	符合要求	
4	支架组合	防松件外观	齐全、完好、压平	符合要求	
5		紧固力矩	符合规定	符合要求	
6		螺栓紧固后露扣长度	2~3丝	符合要求	
7	偏差	支架倾斜角	设计角度±1°	符合要求	
8		中心线位置	±2	符合要求	
9		单根立柱垂直度	±2mmm/m	符合要求	
10		相邻横梁间高差	＜2	符合要求	
11		整行横梁间高差	＜3	符合要求	
12	支架接地		牢固、导通良好	符合要求	
检验结论					
检验人员			检验日期	2021.10.03	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-001

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区标段一（36#方阵）支架安装	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	支架与基础连接		按设计规定、牢固可靠	符合要求	
2	外观检查	外形尺寸	按设计规定、无变形	符合要求	
3		支架外观	完整无剥落	符合要求	
4	支架组合	防松件外观	齐全、完好、压平	符合要求	
5		紧固力矩	符合规定	符合要求	
6		螺栓紧固后露扣长度	2~3丝	符合要求	
7	偏差	支架倾斜角	设计角度±1°	符合要求	
8		中心线位置	±2	符合要求	
9		单根立柱垂直度	±2mmm/m	符合要求	
10		相邻横梁间高差	＜2	符合要求	
11		整行横梁间高差	＜3	符合要求	
12	支架接地		牢固、导通良好	符合要求	
检验结论			合格		
检验人员			检验日期	2021.09.05	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-002

检验对象分类			□设备 □材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区标段一（36#方阵）支架安装	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	支架与基础连接		按设计规定、牢固可靠	符合要求	
2	外观检查	外形尺寸	按设计规定、无变形	符合要求	
3		支架外观	完整无剥落	符合要求	
4	支架组合	防松件外观	齐全、完好、压平	符合要求	
5		紧固力矩	符合规定	符合要求	
6		螺栓紧固后露扣长度	2~3丝	符合要求	
7	偏差	支架倾斜角	设计角度±1°	符合要求	
8		中心线位置	±2	符合要求	
9		单根立柱垂直度	±2mmm/m	符合要求	
10		相邻横梁间高差	<2	符合要求	
11		整行横梁间高差	<3	符合要求	
12	支架接地		牢固、导通良好	符合要求	
检验结论					
检验人员			检验日期	2021.09.19	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-003

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区标段一（36#方阵）支架安装	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	支架与基础连接		按设计规定、牢固可靠	符合要求	
2	外观检查	外形尺寸	按设计规定、无变形	符合要求	
3		支架外观	完整无剥落	符合要求	
4	支架组合	防松件外观	齐全、完好、压平	符合要求	
5		紧固力矩	符合规定	符合要求	
6		螺栓紧固后露扣长度	2~3丝	符合要求	
7	偏差	支架倾斜角	设计角度±1°	符合要求	
8		中心线位置	±2	符合要求	
9		单根立柱垂直度	±2mmm/m	符合要求	
10		相邻横梁间高差	＜2	符合要求	
11		整行横梁间高差	＜3	符合要求	
12	支架接地		牢固、导通良好	符合要求	
检验结论					
检验人员			检验日期	2021.10.03	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-004

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区标段一（36#方阵）支架安装	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	支架与基础连接		按设计规定、牢固可靠	符合要求	
2	外观检查	外形尺寸	按设计规定、无变形	符合要求	
3		支架外观	完整无剥落	符合要求	
4	支架组合	防松件外观	齐全、完好、压平	符合要求	
5		紧固力矩	符合规定	符合要求	
6		螺栓紧固后露扣长度	2~3丝	符合要求	
7	偏差	支架倾斜角	设计角度±1°	符合要求	
8		中心线位置	±2	符合要求	
9		单根立柱垂直度	±2mmm/m	符合要求	
10		相邻横梁间高差	＜2	符合要求	
11		整行横梁间高差	＜3	符合要求	
12	支架接地		牢固、导通良好	符合要求	
检验结论			合格		
检验人员			检验日期	2021.10.10	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-001

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区标段一（37#方阵）支架安装	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	支架与基础连接		按设计规定、牢固可靠	符合要求	
2	外观检查	外形尺寸	按设计规定、无变形	符合要求	
3		支架外观	完整无剥落	符合要求	
4	支架组合	防松件外观	齐全、完好、压平	符合要求	
5		紧固力矩	符合规定	符合要求	
6		螺栓紧固后露扣长度	2~3丝	符合要求	
7	偏差	支架倾斜角	设计角度±1°	符合要求	
8		中心线位置	±2	符合要求	
9		单根立柱垂直度	±2mmm/m	符合要求	
10		相邻横梁间高差	<2	符合要求	
11		整行横梁间高差	<3	符合要求	
12	支架接地		牢固、导通良好	符合要求	
检验结论			合格		
检验人员			检验日期	2021.08.09	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-002

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区标段一（37#方阵）支架安装	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	支架与基础连接		按设计规定、牢固可靠	符合要求	
2	外观检查	外形尺寸	按设计规定、无变形	符合要求	
3		支架外观	完整无剥落	符合要求	
4	支架组合	防松件外观	齐全、完好、压平	符合要求	
5		紧固力矩	符合规定	符合要求	
6		螺栓紧固后露扣长度	2~3丝	符合要求	
7	偏差	支架倾斜角	设计角度±1°	符合要求	
8		中心线位置	±2	符合要求	
9		单根立柱垂直度	±2mmm/m	符合要求	
10		相邻横梁间高差	＜2	符合要求	
11		整行横梁间高差	＜3	符合要求	
12	支架接地		牢固、导通良好	符合要求	
检验结论			合格		
检验人员			检验日期	2021.08.30	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-023

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区标段一（37#方阵）支架安装	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	支架与基础连接		按设计规定、牢固可靠	符合要求	
2	外观检查	外形尺寸	按设计规定、无变形	符合要求	
3		支架外观	完整无剥落	符合要求	
4	支架组合	防松件外观	齐全、完好、压平	符合要求	
5		紧固力矩	符合规定	符合要求	
6		螺栓紧固后露扣长度	2~3丝	符合要求	
7	偏差	支架倾斜角	设计角度±1°	符合要求	
8		中心线位置	±2	符合要求	
9		单根立柱垂直度	±2mmm/m	符合要求	
10		相邻横梁间高差	＜2	符合要求	
11		整行横梁间高差	＜3	符合要求	
12	支架接地		牢固、导通良好	符合要求	

检验结论			
检验人员		检验日期	2021.09.13

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL- 074

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区标段一（37#方阵）支架安装	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	支架与基础连接		按设计规定、牢固可靠	符合要求	
2	外观检查	外形尺寸	按设计规定、无变形	符合要求	
3		支架外观	完整无剥落	符合要求	
4	支架组合	防松件外观	齐全、完好、压平	符合要求	
5		紧固力矩	符合规定	符合要求	
6		螺栓紧固后露扣长度	2~3丝	符合要求	
7	偏差	支架倾斜角	设计角度±1°	符合要求	
8		中心线位置	±2	符合要求	
9		单根立柱垂直度	±2mmm/m	符合要求	
10		相邻横梁间高差	<2	符合要求	
11		整行横梁间高差	<3	符合要求	
12	支架接地		牢固、导通良好	符合要求	
检验结论					
检验人员			检验日期	2021.10.04	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-001

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区标段一（38#方阵）支架安装	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	支架与基础连接		按设计规定、牢固可靠	符合要求	
2	外观检查	外形尺寸	按设计规定、无变形	符合要求	
3		支架外观	完整无剥落	符合要求	
4	支架组合	防松件外观	齐全、完好、压平	符合要求	
5		紧固力矩	符合规定	符合要求	
6		螺栓紧固后露扣长度	2~3丝	符合要求	
7	偏差	支架倾斜角	设计角度±1°	符合要求	
8		中心线位置	±2	符合要求	
9		单根立柱垂直度	±2mmm/m	符合要求	
10		相邻横梁间高差	＜2	符合要求	
11		整行横梁间高差	＜3	符合要求	
12	支架接地		牢固、导通良好	符合要求	
检验结论			合格		
检验人员			检验日期	2021.08.26	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-002

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区标段一（38#方阵）支架安装	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	支架与基础连接		按设计规定、牢固可靠	符合要求	
2	外观检查	外形尺寸	按设计规定、无变形	符合要求	
3		支架外观	完整无剥落	符合要求	
4	支架组合	防松件外观	齐全、完好、压平	符合要求	
5		紧固力矩	符合规定	符合要求	
6		螺栓紧固后露扣长度	2~3丝	符合要求	
7	偏差	支架倾斜角	设计角度±1°	符合要求	
8		中心线位置	±2	符合要求	
9		单根立柱垂直度	±2mmm/m	符合要求	
10		相邻横梁间高差	＜2	符合要求	
11		整行横梁间高差	＜3	符合要求	
12	支架接地		牢固、导通良好	符合要求	
检验结论					
检验人员			检验日期	2021.09.09	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-003

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区标段一（38#方阵）支架安装	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	支架与基础连接		按设计规定、牢固可靠	符合要求	
2	外观检查	外形尺寸	按设计规定、无变形	符合要求	
3		支架外观	完整无剥落	符合要求	
4	支架组合	防松件外观	齐全、完好、压平	符合要求	
5		紧固力矩	符合规定	符合要求	
6		螺栓紧固后露扣长度	2~3丝	符合要求	
7	偏差	支架倾斜角	设计角度±1°	符合要求	
8		中心线位置	±2	符合要求	
9		单根立柱垂直度	±2mmm/m	符合要求	
10		相邻横梁间高差	＜2	符合要求	
11		整行横梁间高差	＜3	符合要求	
12	支架接地		牢固、导通良好	符合要求	
检验结论			合格		
检验人员			检验日期	2021.09.23	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-014

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区标段一（38#方阵）支架安装	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	支架与基础连接		按设计规定、牢固可靠	符合要求	
2	外观检查	外形尺寸	按设计规定、无变形	符合要求	
3		支架外观	完整无剥落	符合要求	
4	支架组合	防松件外观	齐全、完好、压平	符合要求	
5		紧固力矩	符合规定	符合要求	
6		螺栓紧固后露扣长度	2~3丝	符合要求	
7	偏差	支架倾斜角	设计角度±1°	符合要求	
8		中心线位置	±2	符合要求	
9		单根立柱垂直度	±2mmm/m	符合要求	
10		相邻横梁间高差	<2	符合要求	
11		整行横梁间高差	<3	符合要求	
12	支架接地		牢固、导通良好	符合要求	
检验结论					
检验人员			检验日期	2021.10.07	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-001

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区标段一（39#方阵）支架安装	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	支架与基础连接		按设计规定、牢固可靠	符合要求	
2	外观检查	外形尺寸	按设计规定、无变形	符合要求	
3		支架外观	完整无剥落	符合要求	
4	支架组合	防松件外观	齐全、完好、压平	符合要求	
5		紧固力矩	符合规定	符合要求	
6		螺栓紧固后露扣长度	2~3丝	符合要求	
7	偏差	支架倾斜角	设计角度±1°	符合要求	
8		中心线位置	±2	符合要求	
9		单根立柱垂直度	±2mmm/m	符合要求	
10		相邻横梁间高差	＜2	符合要求	
11		整行横梁间高差	＜3	符合要求	
12	支架接地		牢固、导通良好	符合要求	
检验结论			合格		
检验人员			检验日期	2021.09.16	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-002

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区标段一（39#方阵）支架安装	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	支架与基础连接		按设计规定、牢固可靠	符合要求	
2	外观检查	外形尺寸	按设计规定、无变形	符合要求	
3		支架外观	完整无剥落	符合要求	
4	支架组合	防松件外观	齐全、完好、压平	符合要求	
5		紧固力矩	符合规定	符合要求	
6		螺栓紧固后露扣长度	2~3丝	符合要求	
7	偏差	支架倾斜角	设计角度±1°	符合要求	
8		中心线位置	±2	符合要求	
9		单根立柱垂直度	±2mmm/m	符合要求	
10		相邻横梁间高差	＜2	符合要求	
11		整行横梁间高差	＜3	符合要求	
12	支架接地		牢固、导通良好	符合要求	
检验结论					
检验人员			检验日期	2021.09.30	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-001

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区标段一（40#方阵）支架安装	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	支架与基础连接		按设计规定、牢固可靠	符合要求	
2	外观检查	外形尺寸	按设计规定、无变形	符合要求	
3		支架外观	完整无剥落	符合要求	
4	支架组合	防松件外观	齐全、完好、压平	符合要求	
5		紧固力矩	符合规定	符合要求	
6		螺栓紧固后露扣长度	2~3丝	符合要求	
7	偏差	支架倾斜角	设计角度±1°	符合要求	
8		中心线位置	±2	符合要求	
9		单根立柱垂直度	±2mmm/m	符合要求	
10		相邻横梁间高差	＜2	符合要求	
11		整行横梁间高差	＜3	符合要求	
12	支架接地		牢固、导通良好	符合要求	
检验结论					
检验人员			检验日期	2021.09.02	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-092

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区标段一（40#方阵）支架安装	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	支架与基础连接		按设计规定、牢固可靠	符合要求	
2	外观检查	外形尺寸	按设计规定、无变形	符合要求	
3		支架外观	完整无剥落	符合要求	
4	支架组合	防松件外观	齐全、完好、压平	符合要求	
5		紧固力矩	符合规定	符合要求	
6		螺栓紧固后露扣长度	2~3丝	符合要求	
7	偏差	支架倾斜角	设计角度±1°	符合要求	
8		中心线位置	±2	符合要求	
9		单根立柱垂直度	±2mmm/m	符合要求	
10		相邻横梁间高差	＜2	符合要求	
11		整行横梁间高差	＜3	符合要求	
12	支架接地		牢固、导通良好	符合要求	
检验结论			合格		
检验人员			检验日期	2021.10.07	

钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

工序

平行检验（组件施工）

（光伏区标段一）

常州正衡电力工程监理有限公司

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-001

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装（北区标段一）34#方阵	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012
2	外形尺寸	符合图纸	符合要求	GB/T50796-2012
3	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求	GB/T50796-2012
4	安装角度	方向正确，且偏差±1°	符合要求	GB/T50796-2012
5	组件边缘高差	相邻组件间≤1 ，东西向全长（相同标高）≤10	符合要求	GB/T50796-2012
6	组件平整度	相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5 （与设计值比较）	符合要求	GB/T50796-2012
7	接地安装	符合图纸设计要求	符合要求	GB/T50796-2012

检验结论			
检验人员		检验日期	2021年08月27日

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-002

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装（北区标段一）34#方阵	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012
2	外形尺寸	符合图纸	符合要求	GB/T50796-2012
3	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求	GB/T50796-2012
4	安装角度	方向正确，且偏差±1°	符合要求	GB/T50796-2012
5	组件边缘高差	相邻组件间≤1 ，东西向全长（相同标高）≤10	符合要求	GB/T50796-2012
6	组件平整度	相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5 （与设计值比较）	符合要求	GB/T50796-2012
7	接地安装	符合图纸设计要求	符合要求	GB/T50796-2012
检验结论		合格		
检验人员		检验日期	2021 年 04 月 10 日	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-003

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装（北区标段一）34#方阵	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012
2	外形尺寸	符合图纸	符合要求	GB/T50796-2012
3	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求	GB/T50796-2012
4	安装角度	方向正确，且偏差±1°	符合要求	GB/T50796-2012
5	组件边缘高差	相邻组件间≤1 ，东西向全长（相同标高）≤10	符合要求	GB/T50796-2012
6	组件平整度	相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5 （与设计值比较）	符合要求	GB/T50796-2012
7	接地安装	符合图纸设计要求	符合要求	GB/T50796-2012

检验结论		合格	
检验人员		检验日期	2021年04月24日

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装（北区标段一）34#方阵	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012
2	外形尺寸	符合图纸	符合要求	GB/T50796-2012
3	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求	GB/T50796-2012
4	安装角度	方向正确，且偏差±1°	符合要求	GB/T50796-2012
5	组件边缘高差	相邻组件间≤1 ，东西向全长（相同标高）≤10	符合要求	GB/T50796-2012
6	组件平整度	相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5 （与设计值比较）	符合要求	GB/T50796-2012
7	接地安装	符合图纸设计要求	符合要求	GB/T50796-2012
检验结论				
检验人员		检验日期	2021年10月08日	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-001

检验对象分类			□设备 □材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装（北区标段一）35#方阵	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012
2	外形尺寸	符合图纸	符合要求	GB/T50796-2012
3	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求	GB/T50796-2012
4	安装角度	方向正确，且偏差±1°	符合要求	GB/T50796-2012
5	组件边缘高差	相邻组件间≤1 ，东西向全长（相同标高）≤10	符合要求	GB/T50796-2012
6	组件平整度	相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5 （与设计值比较）	符合要求	GB/T50796-2012
7	接地安装	符合图纸设计要求	符合要求	GB/T50796-2012
检验结论				
检验人员		检验日期	2021 年 04 月 25 日	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-002

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装（北区标段一）35#方阵	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012
2	外形尺寸	符合图纸	符合要求	GB/T50796-2012
3	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求	GB/T50796-2012
4	安装角度	方向正确，且偏差±1°	符合要求	GB/T50796-2012
5	组件边缘高差	相邻组件间≤1 ，东西向全长（相同标高）≤10	符合要求	GB/T50796-2012
6	组件平整度	相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5 （与设计值比较）	符合要求	GB/T50796-2012
7	接地安装	符合图纸设计要求	符合要求	GB/T50796-2012

检验结论	合格		
检验人员		检验日期	2021 年 09 月 19 日

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-003

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装（北区标段一）35#方阵	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012
2	外形尺寸	符合图纸	符合要求	GB/T50796-2012
3	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求	GB/T50796-2012
4	安装角度	方向正确，且偏差±1°	符合要求	GB/T50796-2012
5	组件边缘高差	相邻组件间≤1 ，东西向全长（相同标高）≤10	符合要求	GB/T50796-2012
6	组件平整度	相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5 （与设计值比较）	符合要求	GB/T50796-2012
7	接地安装	符合图纸设计要求	符合要求	GB/T50796-2012

检验结论			
检验人员		检验日期	2021 年 04 月 26 日

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-004

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装（北区标段一）35#方阵	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012
2	外形尺寸	符合图纸	符合要求	GB/T50796-2012
3	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求	GB/T50796-2012
4	安装角度	方向正确，且偏差±1°	符合要求	GB/T50796-2012
5	组件边缘高差	相邻组件间≤1 ，东西向全长（相同标高）≤10	符合要求	GB/T50796-2012
6	组件平整度	相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5 （与设计值比较）	符合要求	GB/T50796-2012
7	接地安装	符合图纸设计要求	符合要求	GB/T50796-2012
检验结论				
检验人员		检验日期	2021年10月01日	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-001

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装（北区标段一）36#方阵	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012
2	外形尺寸	符合图纸	符合要求	GB/T50796-2012
3	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求	GB/T50796-2012
4	安装角度	方向正确，且偏差±1°	符合要求	GB/T50796-2012
5	组件边缘高差	相邻组件间≤1 ，东西向全长（相同标高）≤10	符合要求	GB/T50796-2012
6	组件平整度	相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5 （与设计值比较）	符合要求	GB/T50796-2012
7	接地安装	符合图纸设计要求	符合要求	GB/T50796-2012

检验结论			
检验人员		检验日期	2021年08月22日

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-007

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装（北区标段一）36#方阵	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012
2	外形尺寸	符合图纸	符合要求	GB/T50796-2012
3	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求	GB/T50796-2012
4	安装角度	方向正确，且偏差±1°	符合要求	GB/T50796-2012
5	组件边缘高差	相邻组件间≤1 ，东西向全长（相同标高）≤10	符合要求	GB/T50796-2012
6	组件平整度	相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5 （与设计值比较）	符合要求	GB/T50796-2012
7	接地安装	符合图纸设计要求	符合要求	GB/T50796-2012
检验结论				
检验人员		检验日期	2021年09月12日	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-003

检验对象分类			□设备 □材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装（北区标段一）36#方阵	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012
2	外形尺寸	符合图纸	符合要求	GB/T50796-2012
3	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求	GB/T50796-2012
4	安装角度	方向正确，且偏差±1°	符合要求	GB/T50796-2012
5	组件边缘高差	相邻组件间≤1 ，东西向全长（相同标高）≤10	符合要求	GB/T50796-2012
6	组件平整度	相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5 （与设计值比较）	符合要求	GB/T50796-2012
7	接地安装	符合图纸设计要求	符合要求	GB/T50796-2012

检验结论			
检验人员		检验日期	2021年09月26日

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-004

检验对象分类			□设备 □材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装（北区标段一）36#方阵	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012
2	外形尺寸	符合图纸	符合要求	GB/T50796-2012
3	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求	GB/T50796-2012
4	安装角度	方向正确，且偏差±1°	符合要求	GB/T50796-2012
5	组件边缘高差	相邻组件间≤1 ，东西向全长（相同标高）≤10	符合要求	GB/T50796-2012
6	组件平整度	相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5 （与设计值比较）	符合要求	GB/T50796-2012
7	接地安装	符合图纸设计要求	符合要求	GB/T50796-2012
检验结论				
检验人员		检验日期	2024年10月02日	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-001

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装（北区标段一）37#方阵	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检　验　项　目	质量标准	质量检验结果	备　注
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012
2	外形尺寸	符合图纸	符合要求	GB/T50796-2012
3	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求	GB/T50796-2012
4	安装角度	方向正确，且偏差±1°	符合要求	GB/T50796-2012
5	组件边缘高差	相邻组件间≤1 ，东西向全长（相同标高）≤10	符合要求	GB/T50796-2012
6	组件平整度	相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5 （与设计值比较）	符合要求	GB/T50796-2012
7	接地安装	符合图纸设计要求	符合要求	GB/T50796-2012

检验结论		合格	
检验人员		检验日期	2021年08月16日

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-002

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装（北区标段一）37#方阵	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012
2	外形尺寸	符合图纸	符合要求	GB/T50796-2012
3	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求	GB/T50796-2012
4	安装角度	方向正确，且偏差±1°	符合要求	GB/T50796-2012
5	组件边缘高差	相邻组件间≤1 ，东西向全长（相同标高）≤10	符合要求	GB/T50796-2012
6	组件平整度	相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5 （与设计值比较）	符合要求	GB/T50796-2012
7	接地安装	符合图纸设计要求	符合要求	GB/T50796-2012

检验结论			
检验人员	戚	检验日期	2021年04月06日

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-003

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装（北区标段一）37#方阵	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012
2	外形尺寸	符合图纸	符合要求	GB/T50796-2012
3	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求	GB/T50796-2012
4	安装角度	方向正确，且偏差±1°	符合要求	GB/T50796-2012
5	组件边缘高差	相邻组件间≤1 ，东西向全长（相同标高）≤10	符合要求	GB/T50796-2012
6	组件平整度	相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5 （与设计值比较）	符合要求	GB/T50796-2012
7	接地安装	符合图纸设计要求	符合要求	GB/T50796-2012

检验结论		合格	
检验人员	陈军	检验日期	2021年09月20日

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-004

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装（北区标段一）37#方阵	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012
2	外形尺寸	符合图纸	符合要求	GB/T50796-2012
3	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求	GB/T50796-2012
4	安装角度	方向正确，且偏差±1°	符合要求	GB/T50796-2012
5	组件边缘高差	相邻组件间≤1 ，东西向全长（相同标高）≤10	符合要求	GB/T50796-2012
6	组件平整度	相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5 （与设计值比较）	符合要求	GB/T50796-2012
7	接地安装	符合图纸设计要求	符合要求	GB/T50796-2012
检验结论		合格		
检验人员		检验日期	2021年10月04日	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-001

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装（北区标段一）38#方阵	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012
2	外形尺寸	符合图纸	符合要求	GB/T50796-2012
3	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求	GB/T50796-2012
4	安装角度	方向正确，且偏差±1°	符合要求	GB/T50796-2012
5	组件边缘高差	相邻组件间≤1 ，东西向全长（相同标高）≤10	符合要求	GB/T50796-2012
6	组件平整度	相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5 （与设计值比较）	符合要求	GB/T50796-2012
7	接地安装	符合图纸设计要求	符合要求	GB/T50796-2012
检验结论		合格		
检验人员		检验日期	2021年08月05日	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-002

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装（北区标段一）38#方阵	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012
2	外形尺寸	符合图纸	符合要求	GB/T50796-2012
3	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求	GB/T50796-2012
4	安装角度	方向正确，且偏差±1°	符合要求	GB/T50796-2012
5	组件边缘高差	相邻组件间≤1 ，东西向全长（相同标高）≤10	符合要求	GB/T50796-2012
6	组件平整度	相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5 （与设计值比较）	符合要求	GB/T50796-2012
7	接地安装	符合图纸设计要求	符合要求	GB/T50796-2012

检验结论			
检验人员		检验日期	2024年06月19日

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-003

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装（北区标段一）38#方阵	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012
2	外形尺寸	符合图纸	符合要求	GB/T50796-2012
3	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求	GB/T50796-2012
4	安装角度	方向正确，且偏差±1°	符合要求	GB/T50796-2012
5	组件边缘高差	相邻组件间≤1 ，东西向全长（相同标高）≤10	符合要求	GB/T50796-2012
6	组件平整度	相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5 （与设计值比较）	符合要求	GB/T50796-2012
7	接地安装	符合图纸设计要求	符合要求	GB/T50796-2012

检验结论		后检	
检验人员	陈平	检验日期	2021年09月02日

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-004

检验对象分类			□设备 □材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装（北区标段一）38#方阵	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012
2	外形尺寸	符合图纸	符合要求	GB/T50796-2012
3	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求	GB/T50796-2012
4	安装角度	方向正确，且偏差±1°	符合要求	GB/T50796-2012
5	组件边缘高差	相邻组件间≤1 ，东西向全长（相同标高）≤10	符合要求	GB/T50796-2012
6	组件平整度	相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5 （与设计值比较）	符合要求	GB/T50796-2012
7	接地安装	符合图纸设计要求	符合要求	GB/T50796-2012

检验结论		合格	
检验人员	陈年	检验日期	2024年04月30日

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-001

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装（北区标段一）39#方阵	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012
2	外形尺寸	符合图纸	符合要求	GB/T50796-2012
3	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求	GB/T50796-2012
4	安装角度	方向正确，且偏差±1°	符合要求	GB/T50796-2012
5	组件边缘高差	相邻组件间≤1 ，东西向全长（相同标高）≤10	符合要求	GB/T50796-2012
6	组件平整度	相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5 （与设计值比较）	符合要求	GB/T50796-2012
7	接地安装	符合图纸设计要求	符合要求	GB/T50796-2012

检验结论			
检验人员		检验日期	2021年09月09日

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-002

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装（北区标段一）39#方阵	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012
2	外形尺寸	符合图纸	符合要求	GB/T50796-2012
3	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求	GB/T50796-2012
4	安装角度	方向正确，且偏差±1°	符合要求	GB/T50796-2012
5	组件边缘高差	相邻组件间≤1 ，东西向全长（相同标高）≤10	符合要求	GB/T50796-2012
6	组件平整度	相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5 （与设计值比较）	符合要求	GB/T50796-2012
7	接地安装	符合图纸设计要求	符合要求	GB/T50796-2012

检验结论			
检验人员		检验日期	2021年 09月 23日

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-001

检验对象分类			□设备 □材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装（北区标段一）40#方阵	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012
2	外形尺寸	符合图纸	符合要求	GB/T50796-2012
3	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求	GB/T50796-2012
4	安装角度	方向正确，且偏差±1°	符合要求	GB/T50796-2012
5	组件边缘高差	相邻组件间≤1 ，东西向全长（相同标高）≤10	符合要求	GB/T50796-2012
6	组件平整度	相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5 （与设计值比较）	符合要求	GB/T50796-2012
7	接地安装	符合图纸设计要求	符合要求	GB/T50796-2012

检验结论			
检验人员		检验日期	2024年09月16日

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-002

检验对象分类			□设备 □材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装（北区标段一）40#方阵	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012
2	外形尺寸	符合图纸	符合要求	GB/T50796-2012
3	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求	GB/T50796-2012
4	安装角度	方向正确，且偏差±1°	符合要求	GB/T50796-2012
5	组件边缘高差	相邻组件间≤1 ，东西向全长（相同标高）≤10	符合要求	GB/T50796-2012
6	组件平整度	相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5 （与设计值比较）	符合要求	GB/T50796-2012
7	接地安装	符合图纸设计要求	符合要求	GB/T50796-2012
检验结论				
检验人员		检验日期	2021年 09月30日	

钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

工序

平行检验（逆变器安装）

（光伏区标段一）

常州正衡电力工程监理有限公司

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-001

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	逆变器安装 光伏区标段一	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检　验　项　目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	设备的外观及主要零、部件	不应有损坏、受潮现象，元器件不应有松动或丢失	合格	
2	逆变器应可靠接地	符合设计要求和现行有关标准的规定	合格	
3	逆变器交流侧	接口处应有绝缘保护	合格	
4	绝缘和开关装置	功能应正常	合格	
5	逆变器和支架连接	应牢固可靠	合格	
6	安装高度	应符合设计要求	合格	
7	水平度	应符合设计要求	合格	
检验结论				
检验人员		检验日期	年　月　日	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-027

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	逆变器安装 光伏区标段一	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	设备的外观及主要零、部件	不应有损坏、受潮现象，元器件不应有松动或丢失	合格	
2	逆变器应可靠接地	符合设计要求和现行有关标准的规定	合格	
3	逆变器交流侧	接口处应有绝缘保护	合格	
4	绝缘和开关装置	功能应正常	合格	
5	逆变器和支架连接	应牢固可靠	合格	
6	安装高度	应符合设计要求	合格	
7	水平度	应符合设计要求	合格	
检验结论		合格		
检验人员		检验日期	年　月　日	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）　　编号：ZHJL-PXJY-ZL-003

检验对象分类			☐设备 ☐材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	逆变器安装 光伏区标段一	实施单位	安徽中建富华能源建设有限公司
		其他			

序号	检　验　项　目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	设备的外观及主要零、部件	不应有损坏、受潮现象，元器件不应有松动或丢失	合格	
2	逆变器应可靠接地	符合设计要求和现行有关标准的规定	合格	
3	逆变器交流侧	接口处应有绝缘保护	合格	
4	绝缘和开关装置	功能应正常	合格	
5	逆变器和支架连接	应牢固可靠	合格	
6	安装高度	应符合设计要求	合格	
7	水平度	应符合设计要求	合格	
检验结论				
检验人员		检验日期	年　月　日	