

钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

材料

平行检验（管桩到货）

（光伏区标段二）

常州正衡电力工程监理有限公司

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-001

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-8 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	外观无损伤	合格		
2	尺寸	符合设计及规范要求	合格		
3	规格型号	符合设计及规范要求	合格		
4	质量证明文件	齐全有效	合格		
检验结论		合格（抽检140根）			
检验人员	李桂华	检验日期	2021年05月27日		

平行检验记录表

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)

编号: ZHJL-PXJY-CL-002

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-8 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	外观无损伤	合格		
2	尺寸	符合设计及规范要求	合格		
3	规格型号	符合设计及规范要求	合格		
4	质量证明文件	齐全有效	合格		
检验结论		合格（抽检140根）			
检验人员	李华	检验日期	2021 年 05 月 28 日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号: ZHJL-PXJY-CL-003

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-8 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	外观无损伤	合格		
2	尺寸	符合设计及规范要求	合格		
3	规格型号	符合设计及规范要求	合格		
4	质量证明文件	齐全有效	合格		
检验结论		合格(抽检144根)			
检验人员	李林	检验日期	2021年05月29日		

平行检验记录表

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)

编号: ZHJL-PXJY-CL-007

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-8 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观质量		外观无损伤	合格	
2	尺寸		符合设计及规范要求	合格	
3	规格型号		符合设计及规范要求	合格	
4	质量证明文件		齐全有效	合格	
检验结论			合格（抽检125根）		
检验人员		张中宝	检验日期		2021年06月07日

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-008

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-8米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	外观无损伤	合格		
2	尺寸	符合设计及规范要求	合格		
3	规格型号	符合设计及规范要求	合格		
4	质量证明文件	齐全有效	合格		
检验结论		合格（到货54根）			
检验人员	李永红	检验日期	2021年06月13日		

平行检验记录表

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)

编号: ZHJL-PXJY-CL-0/0

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-8 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	外观无损伤	合格		
2	尺寸	符合设计及规范要求	合格		
3	规格型号	符合设计及规范要求	合格		
4	质量证明文件	齐全有效	合格		
检验结论		合格（到货70根）			
检验人员	张新明	检验日期	2021年06月17 日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-011

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-8 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	外观无损伤	合格		
2	尺寸	符合设计及规范要求	合格		
3	规格型号	符合设计及规范要求	合格		
4	质量证明文件	齐全有效	合格		
检验结论		合格（到货52根）			
检验人员	钟舒平	检验日期	2021年06月20日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL- 012

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-8 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	外观无损伤	合格		
2	尺寸	符合设计及规范要求	合格		
3	规格型号	符合设计及规范要求	合格		
4	质量证明文件	齐全有效	合格		
检验结论		合格（抽检108根）			
检验人员	李书明	检验日期	2021年06月21日		

平行检验记录表

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)

编号: ZHJL-PXJY-CL-013

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-8 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	外观无损伤	合格		
2	尺寸	符合设计及规范要求	合格		
3	规格型号	符合设计及规范要求	合格		
4	质量证明文件	齐全有效	合格		
检验结论		合格(到货14根)			
检验人员	张金明	检验日期	2021年06月22日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号: ZHJL-PXJY-CL- 014

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-8 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	外观无损伤	合格		
2	尺寸	符合设计及规范要求	合格		
3	规格型号	符合设计及规范要求	合格		
4	质量证明文件	齐全有效	合格		
检验结论		合格（到货72根）			
检验人员	张华印	检验日期	2021年06月29日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL- 015

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序	
检验对象 基本信息	设备	设备名称			设备型号规格	
		生产厂家			安装位置	
	材料	材料名称	管桩		材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-8米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司		使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称			实施单位	
		其他				
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注		
1	外观质量	外观无损伤	合格			
2	尺寸	符合设计及规范要求	合格			
3	规格型号	符合设计及规范要求	合格			
4	质量证明文件	齐全有效	合格			
检验结论		合格（取点 70 根）				
检验人员	张金明	检验日期	2021年06月30日			

平行检验记录表

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号: ZHJL-PXJY-CL-0/6

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-8米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
	序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观质量	外观无损伤	合格		
2	尺寸	符合设计及规范要求	合格		
3	规格型号	符合设计及规范要求	合格		
4	质量证明文件	齐全有效	合格		
检验结论		合格(抽检72根)			
检验人员	廖世强	检验日期	2021年07月02日		

平行检验记录表

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)

编号: ZHJL-PXJY-CL- 017

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-8米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
	序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1	外观质量	外观无损伤	合格		
2	尺寸	符合设计及规范要求	合格		
3	规格型号	符合设计及规范要求	合格		
4	质量证明文件	齐全有效	合格		
检验结论		合格（到货70根）			
检验人员	李42020	检验日期	2021年07月03日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL- 018

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-8 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观质量		外观无损伤	合格	
2	尺寸		符合设计及规范要求	合格	
3	规格型号		符合设计及规范要求	合格	
4	质量证明文件		齐全有效	合格	
检验结论			合格（制做69根）		
检验人员		彭新强	检验日期	2024年07月11 日	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL- 02/

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-8 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观质量		外观无损伤	合格	
2	尺寸		符合设计及规范要求	合格	
3	规格型号		符合设计及规范要求	合格	
4	质量证明文件		齐全有效	合格	
检验结论			合格（到货33根）		
检验人员		李华	检验日期	2024年07月18日	

平行检验记录表

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)

编号: ZHJL-PXJY-CL- 022

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-8 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	外观无损伤	合格		
2	尺寸	符合设计及规范要求	合格		
3	规格型号	符合设计及规范要求	合格		
4	质量证明文件	齐全有效	合格		
检验结论		合格(抽检43根)			
检验人员	彭新红	检验日期	2024年07月27日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-023

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-8米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	外观无损伤	合格		
2	尺寸	符合设计及规范要求	合格		
3	规格型号	符合设计及规范要求	合格		
4	质量证明文件	齐全有效	合格		
检验结论		合格（抽检33根）			
检验人员	钟新如	检验日期	2024年07月30日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-024

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序	
检验对象 基本信息	设备	设备名称			设备型号规格	
		生产厂家			安装位置	
	材料	材料名称	管桩		材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-8 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司		使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称			实施单位	
		其他				
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注		
1	外观质量	外观无损伤	合格			
2	尺寸	符合设计及规范要求	合格			
3	规格型号	符合设计及规范要求	合格			
4	质量证明文件	齐全有效	合格			
检验结论		合格(到货18根)				
检验人员	李华	检验日期	2021年08月12日			

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号: ZHJL-PXJY-CL-001

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB*70-7 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观质量		外观无损伤		
2	尺寸		符合设计及规范要求		
3	规格型号		符合设计及规范要求		
4	质量证明文件		齐全有效		
检验结论			合格（检测80根）		
检验人员		李中钢	检验日期		2024年06月29日

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-222

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-7 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	外观无损伤			
2	尺寸	符合设计及规范要求			
3	规格型号	符合设计及规范要求			
4	质量证明文件	齐全有效			
检验结论		合格(到货40根)			
检验人员	李华	检验日期	2024年06月16日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-003

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-7 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	外观无损伤			
2	尺寸	符合设计及规范要求			
3	规格型号	符合设计及规范要求			
4	质量证明文件	齐全有效			
检验结论		合格(到货40根)			
检验人员	钟新明	检验日期	2021年06月17 日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-004

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-7 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	外观无损伤			
2	尺寸	符合设计及规范要求			
3	规格型号	符合设计及规范要求			
4	质量证明文件	齐全有效			
检验结论		合格（到货65根）			
检验人员	刘永平	检验日期	2021年06月19日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL- 025

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-7 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	外观无损伤			
2	尺寸	符合设计及规范要求			
3	规格型号	符合设计及规范要求			
4	质量证明文件	齐全有效			
检验结论		合格（检测76根）			
检验人员	李中林	检验日期	2021年 06月20日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-026

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-7 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	外观无损伤			
2	尺寸	符合设计及规范要求			
3	规格型号	符合设计及规范要求			
4	质量证明文件	齐全有效			
检验结论		合格（到货38根）			
检验人员	郭中尧	检验日期	2021年 06月 22日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-007

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-7 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	外观无损伤			
2	尺寸	符合设计及规范要求			
3	规格型号	符合设计及规范要求			
4	质量证明文件	齐全有效			
检验结论		合格(验收合格)			
检验人员	刘松如	检验日期	2021 年 06 月 24 日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL- 008

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-7 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	外观无损伤			
2	尺寸	符合设计及规范要求			
3	规格型号	符合设计及规范要求			
4	质量证明文件	齐全有效			
检验结论		合格（抽检40根）			
检验人员	钟少明	检验日期	2021年06月30日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-009

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-7 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	外观无损伤			
2	尺寸	符合设计及规范要求			
3	规格型号	符合设计及规范要求			
4	质量证明文件	齐全有效			
检验结论		合格（抽检40根）			
检验人员	钟中如	检验日期	2021年07月02日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-010

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-7 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	外观无损伤			
2	尺寸	符合设计及规范要求			
3	规格型号	符合设计及规范要求			
4	质量证明文件	齐全有效			
检验结论		合格（到场40根）			
检验人员	李华明	检验日期	2021年07月03 日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL- 011

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-7 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
	序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观质量	外观无损伤			
2	尺寸	符合设计及规范要求			
3	规格型号	符合设计及规范要求			
4	质量证明文件	齐全有效			
检验结论		合格（共164根）			
检验人员	陈永强	检验日期	2024年07月05日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-012

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-7 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	外观无损伤			
2	尺寸	符合设计及规范要求			
3	规格型号	符合设计及规范要求			
4	质量证明文件	齐全有效			
检验结论		合格（共40根）			
检验人员	李松	检验日期	2021年07月12日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL- 013

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-7 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	外观无损伤			
2	尺寸	符合设计及规范要求			
3	规格型号	符合设计及规范要求			
4	质量证明文件	齐全有效			
检验结论		合格（制桩160根）			
检验人员	刘世强	检验日期	2024年07月15日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-014

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-7 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	外观无损伤			
2	尺寸	符合设计及规范要求			
3	规格型号	符合设计及规范要求			
4	质量证明文件	齐全有效			
检验结论		合格（剩40根）			
检验人员	张永强	检验日期	2021年07月17日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-005

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-7 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	外观无损伤			
2	尺寸	符合设计及规范要求			
3	规格型号	符合设计及规范要求			
4	质量证明文件	齐全有效			
检验结论		合格（到货40根）			
检验人员	林智强	检验日期	2021年07月18 日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL- 016

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-7 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	外观无损伤			
2	尺寸	符合设计及规范要求			
3	规格型号	符合设计及规范要求			
4	质量证明文件	齐全有效			
检验结论		合格（到货抽检）			
检验人员	张新印	检验日期	2021年07月27日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL- 017

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-7 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	外观无损伤			
2	尺寸	符合设计及规范要求			
3	规格型号	符合设计及规范要求			
4	质量证明文件	齐全有效			
检验结论		合格(到桩33根)			
检验人员	廖林	检验日期	2024年08月05日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-018

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-7 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	外观无损伤			
2	尺寸	符合设计及规范要求			
3	规格型号	符合设计及规范要求			
4	质量证明文件	齐全有效			
检验结论		合格(抽查33批)			
检验人员	张如峰	检验日期	2021 年 08 月 09 日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-014

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-7 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	外观无损伤			
2	尺寸	符合设计及规范要求			
3	规格型号	符合设计及规范要求			
4	质量证明文件	齐全有效			
检验结论		合格（符合1根）			
检验人员	李长明	检验日期	2021年08月12日		

平行检验记录表

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)

编号: ZHJL-PXJY-CL-33/

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB*70-12 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	外观质量		外观无损伤		
2	尺寸		符合设计及规范要求		
3	规格型号		符合设计及规范要求		
4	质量证明文件		齐全有效		
检验结论			合格（到货12根）		
检验人员		李冲	检验日期		2021 年 06 月 13 日

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-001

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-6 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	外观无损伤			
2	尺寸	符合设计及规范要求			
3	规格型号	符合设计及规范要求			
4	质量证明文件	齐全有效			
检验结论		合格（制作47根）			
检验人员	钟少明	检验日期	2021 年 05 月 28 日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL- 20210607

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-6 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	外观无损伤			
2	尺寸	符合设计及规范要求			
3	规格型号	符合设计及规范要求			
4	质量证明文件	齐全有效			
检验结论		合格（抽检20根）			
检验人员	李永强	检验日期	2021年06月07日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-003

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-6 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观质量		外观无损伤		
2	尺寸		符合设计及规范要求		
3	规格型号		符合设计及规范要求		
4	质量证明文件		齐全有效		
检验结论			合格(共)5244根		
检验人员		陈永明	检验日期		2021年06月20 日

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-004

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-6 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	外观无损伤			
2	尺寸	符合设计及规范要求			
3	规格型号	符合设计及规范要求			
4	质量证明文件	齐全有效			
检验结论		合格（附检测报告）			
检验人员	李华	检验日期	2021 年 07 月 05 日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL- 005

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	管桩	材料型号规格	KFPHC*300*AB *70-6 米
		生产厂家	建华建材（广西）有限公司	使用部位	光伏场区（标段二）
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	外观无损伤			
2	尺寸	符合设计及规范要求			
3	规格型号	符合设计及规范要求			
4	质量证明文件	齐全有效			
检验结论		合格（引发8根）			
检验人员	李华	检验日期	2021 年 08 月 12 日		

钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

材料

平行检验（支架到货） （光伏区标段二）

常州正衡电力工程监理有限公司

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号: ZHJL-PXJY-CL-00/

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基 本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架、配套紧固件	材料型号规格	/
		生产厂家	河南天丰钢结构建设有限公司	使用部位	光伏场区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观		无损伤、变形	合格	
2	材质		符合图纸要求	合格	
3	材料规格		符合要求	合格	
检验结论			合格		
检验人员		张新刚	检验日期	2021年05月29日	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-003

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架、配套紧固件	材料型号规格	/
		生产厂家	河南天丰钢结构建设有限公司	使用部位	光伏场区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观		无损伤、变形	合格	
2	材质		符合图纸要求	合格	
3	材料规格		符合要求	合格	
检验结论			合格		
检验人员	张红明		检验日期	2021年6月19日	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号: ZHJL-PXJY-CL- 004

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架、配套紧固件	材料型号规格	/
		生产厂家	河南天丰钢结构建设有限公司	使用部位	光伏场区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观		无损伤、变形	合格	
2	材质		符合图纸要求	合格	
3	材料规格		符合要求	合格	
检验结论			合格		
检验人员		张永刚	检验日期	2021年06月28日	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号: ZHJL-PXJY-CL-005

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架、配套紧固件	材料型号规格	/
		生产厂家	河南天丰钢结构建设有限公司	使用部位	光伏场区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形	合格		
2	材质	符合图纸要求	合格		
3	材料规格	符合要求	合格		
检验结论		合格			
检验人员	郭永红	检验日期	2021年06月30日		

平行检验记录表

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)

编号: ZHJL-PXJY-CL- 026

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架、配套紧固件	材料型号规格	/
		生产厂家	河南天丰钢结构建设有限公司	使用部位	光伏场区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形	合格		
2	材质	符合图纸要求	合格		
3	材料规格	符合要求	合格		
检验结论		合格			
检验人员	张永红	检验日期	2021 年 07 月 11 日		

平行检验记录表

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)

编号: ZHJL-PXJY-CL- 007

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架、配套紧固件	材料型号规格	/
		生产厂家	河南天丰钢结构建设有限公司	使用部位	光伏场区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形	合格		
2	材质	符合图纸要求	合格		
3	材料规格	符合要求	合格		
检验结论		合格			
检验人员	张子明	检验日期	2021 年 07 月 16 日		

平行检验记录表

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)

编号: ZHJL-PXJY-CL- 228

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基 本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架、配套紧固件	材料型号规格	/
		生产厂家	河南天丰钢结构建设有限公司	使用部位	光伏场区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观		无损伤、变形	合格	
2	材质		符合图纸要求	合格	
3	材料规格		符合要求	合格	
检验结论			合格		
检验人员		张永刚	检验日期	2021 年 07 月 30 日	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号: ZHJL-PXJY-CL- 009

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基 本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架、配套紧固件	材料型号规格	/
		生产厂家	河南天丰钢结构建设有限公司	使用部位	光伏场区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形	合格		
2	材质	符合图纸要求	合格		
3	材料规格	符合要求	合格		
检验结论		合格			
检验人员	张金明	检验日期	2021 年 08 月 12 日		

平行检验记录表

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)

编号: ZHJL-PXJY-CL- 0/0

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架、配套紧固件	材料型号规格	/
		生产厂家	河南天丰钢结构建设有限公司	使用部位	光伏场区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观		无损伤、变形	合格	
2	材质		符合图纸要求	合格	
3	材料规格		符合要求	合格	
检验结论			合格		
检验人员		张新明	检验日期		2021年08月23日

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号: ZHJL-PXJY-CL-012

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基 本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架、配套紧固件	材料型号规格	/
		生产厂家	河南天丰钢结构建设有限公司	使用部位	光伏场区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观		无损伤、变形	合格	
2	材质		符合图纸要求	合格	
3	材料规格		符合要求	合格	
检验结论			合格		
检验人员		张永红	检验日期		2021年09月07日

钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

材料

平行检验（组件到货） （光伏区标段二）

常州正衡电力工程监理有限公司

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL- 001

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	TH480PMS-72SB
		生产厂家	通威太阳能（合肥）有限公司	使用部位	光伏场区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	板面		平整、无破损	合格	
2	铭牌		清晰、准确	合格	
3	引线盒		密封良好	合格	
检验结论			合格		
检验人员	李翔印		检验日期	2021 年 06 月 19 日	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-002

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	TH480PMS-72SB
		生产厂家	通威太阳能（合肥）有限公司	使用部位	光伏场区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	板面		平整、无破损	合格	
2	铭牌		清晰、准确	合格	
3	引线盒		密封良好	合格	
检验结论			合格		
检验人员	韩朝海		检验日期	2024 年 06 月 21 日	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-003

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	TH480PMS-72SB
		生产厂家	通威太阳能（合肥）有限公司	使用部位	光伏场区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	板面	平整、无破损	合格		
2	铭牌	清晰、准确	合格		
3	引线盒	密封良好	合格		
检验结论		合格			
检验人员	郭永强	检验日期	2021年06月25日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-004

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	TH480PMS-72SB
		生产厂家	通威太阳能（合肥）有限公司	使用部位	光伏场区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	板面	平整、无破损	合格		
2	铭牌	清晰、准确	合格		
3	引线盒	密封良好	合格		
检验结论		合格			
检验人员	李冲	检验日期	2021年08月25日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL- 005

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	TH480PMS-72SB
		生产厂家	通威太阳能（合肥）有限公司	使用部位	光伏场区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	板面		平整、无破损	合格	
2	铭牌		清晰、准确	合格	
3	引线盒		密封良好	合格	
检验结论			合格		
检验人员	李林		检验日期	2024 年 08 月 29 日	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL- 006

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	TH480PMS-72SB
		生产厂家	通威太阳能（合肥）有限公司	使用部位	光伏场区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	板面	平整、无破损	合格		
2	铭牌	清晰、准确	合格		
3	引线盒	密封良好	合格		
检验结论		合格			
检验人员	李林	检验日期	2021年08月30日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL- 007

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	TH480PMS-72SB
		生产厂家	通威太阳能（合肥）有限公司	使用部位	光伏场区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	板面	平整、无破损	合格		
2	铭牌	清晰、准确	合格		
3	引线盒	密封良好	合格		
检验结论		合格			
检验人员	李仕强	检验日期	2021 年 08 月 31 日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-001

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	TH485PMS-72SB
		生产厂家	通威太阳能（合肥）有限公司	使用部位	光伏场区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	板面	平整、无破损	合格		
2	铭牌	清晰、准确	合格		
3	引线盒	密封良好	合格		
检验结论		合格			
检验人员	李新明	检验日期	2021 年 06 月 20 日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期） 编号：ZHJL-PXJY-CL- 002

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	TH485PMS-72SB
		生产厂家	通威太阳能（合肥）有限公司	使用部位	光伏场区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	板面		平整、无破损	合格	
2	铭牌		清晰、准确	合格	
3	引线盒		密封良好	合格	
检验结论			合格		
检验人员	李海松		检验日期	2024年06月21日	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-003

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	TH485PMS-72SB
		生产厂家	通威太阳能（合肥）有限公司	使用部位	光伏场区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	板面	平整、无破损	合格		
2	铭牌	清晰、准确	合格		
3	引线盒	密封良好	合格		
检验结论		合格			
检验人员	李永强	检验日期	2021年06月22日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-004

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	TH485PMS-72SB
		生产厂家	通威太阳能（合肥）有限公司	使用部位	光伏场区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	板面	平整、无破损	合格		
2	铭牌	清晰、准确	合格		
3	引线盒	密封良好	合格		
检验结论		合格			
检验人员	郭中强	检验日期	2021年06月23日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL- 025

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	TH485PMS-72SB
		生产厂家	通威太阳能（合肥）有限公司	使用部位	光伏场区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	板面		平整、无破损	合格	
2	铭牌		清晰、准确	合格	
3	引线盒		密封良好	合格	
检验结论			合格		
检验人员	李中强		检验日期	2021年06月24日	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL- 006

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	TH485PMS-72SB
		生产厂家	通威太阳能（合肥）有限公司	使用部位	光伏场区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	板面	平整、无破损	合格		
2	铭牌	清晰、准确	合格		
3	引线盒	密封良好	合格		
检验结论		合格			
检验人员	张永强	检验日期	2021年06月25日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL- 007

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	TH485PMS-72SB
		生产厂家	通威太阳能（合肥）有限公司	使用部位	光伏场区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	板面	平整、无破损	合格		
2	铭牌	清晰、准确	合格		
3	引线盒	密封良好	合格		
检验结论		合格			
检验人员	李坤如	检验日期	2021年08月23日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL- 008

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	TH485PMS-72SB
		生产厂家	通威太阳能（合肥）有限公司	使用部位	光伏场区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	板面		平整、无破损	合格	
2	铭牌		清晰、准确	合格	
3	引线盒		密封良好	合格	
检验结论			合格		
检验人员	彭少阳		检验日期	2021年08月24日	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL- 009

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	TH485PMS-72SB
		生产厂家	通威太阳能（合肥）有限公司	使用部位	光伏场区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	板面		平整、无破损	合格	
2	铭牌		清晰、准确	合格	
3	引线盒		密封良好	合格	
检验结论			合格		
检验人员	张子如		检验日期	2024年08月25日	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL- 010

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	TH485PMS-72SB
		生产厂家	通威太阳能（合肥）有限公司	使用部位	光伏场区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	板面		平整、无破损	合格	
2	铭牌		清晰、准确	合格	
3	引线盒		密封良好	合格	
检验结论			合格		
检验人员	李仲尧		检验日期	2021 年 08 月 26 日	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-011

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	TH485PMS-72SB
		生产厂家	通威太阳能（合肥）有限公司	使用部位	光伏场区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	板面		平整、无破损	合格	
2	铭牌		清晰、准确	合格	
3	引线盒		密封良好	合格	
检验结论			合格		
检验人员	李科		检验日期	2021年08月28日	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL- 012

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	TH485PMS-72SB
		生产厂家	通威太阳能（合肥）有限公司	使用部位	光伏场区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	板面		平整、无破损	合格	
2	铭牌		清晰、准确	合格	
3	引线盒		密封良好	合格	
检验结论			合格		
检验人员	李林		检验日期	2021年08月31日	

钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

设备

平行检验（逆变器到货）

（光伏区标段二）

常州正衡电力工程监理有限公司

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL- 00 /

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	SUN2000-196K TL-H0
		生产厂家	华为	安装位置	光伏区标段二
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
	序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外包装	完好	合格		
2	外观检查	完好	合格		
3	铭牌核对	与合同要求一致	合格		
检验结论		合格			
检验人员	李仲翔	检验日期	2024 年 08 月 19 日		

钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

材料

平行检验（电缆到货）

（光伏区标段二）

常州正衡电力工程监理有限公司

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-001

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏电缆	材料型号规格	PV1-F1*4mm
		生产厂家	上海金友金弘	使用部位	光伏区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外包装		完好	合格	
2	外观检查		完好	合格	
3	铭牌核对		与合同要求一致	合格	
检验结论			合格		
检验人员	李新石		检验日期	2021年07月28日	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL- 002

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏电缆	材料型号规格	PV1-F1*4mm
		生产厂家	上海金友金弘	使用部位	光伏区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外包装	完好	合格		
2	外观检查	完好	合格		
3	铭牌核对	与合同要求一致	合格		
检验结论		合格			
检验人员	彭新明	检验日期	2021 年 08 月 23 日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-003

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	低压电缆	材料型号规格	ZRC-YJLHY23-1.8/3kV-3*120
		生产厂家	上海金友金弘	使用部位	光伏区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外包装	完好	合格		
2	外观检查	完好	合格		
3	铭牌核对	与合同要求一致	合格		
检验结论		合格			
检验人员	钟新阳	检验日期	2021年08月09日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL- 004

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	低压电缆	材料型号规格	ZC-YJV-1.8/3kV 4×10mm²
		生产厂家	上海金友金弘	使用部位	光伏区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外包装		完好	合格	
2	外观检查		完好	合格	
3	铭牌核对		与合同要求一致	合格	
检验结论			合格		
检验人员	李德明		检验日期	2024 年 08 月 09 日	

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-005

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	低压电缆	材料型号规格	ZC-YJV-0.6/1kV 3×4mm²
		生产厂家	上海金友金弘	使用部位	光伏区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外包装	完好	合格		
2	外观检查	完好	合格		
3	铭牌核对	与合同要求一致	合格		
检验结论		合格			
检验人员	刘新	检验日期	2021 年 08 月 09 日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-206

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	高压电缆	材料型号规格	ZRC-YJLY23/3*150
		生产厂家	江苏双登	使用部位	光伏区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外包装	完好	合格		
2	外观检查	完好	合格		
3	铭牌核对	与合同要求一致	合格		
检验结论		合格			
检验人员	陈永强	检验日期	2021年07月21日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-007

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	高压电缆	材料型号规格	ZRC-YJLY23/3*300
		生产厂家	江苏双登	使用部位	光伏区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外包装	完好	合格		
2	外观检查	完好	合格		
3	铭牌核对	与合同要求一致	合格		
检验结论		合格			
检验人员	陈金明	检验日期	2021年07月4日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-008

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光缆	材料型号规格	GYFTA53-24B1 型
		生产厂家	上海金友金弘	使用部位	光伏区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外包装	完好	合格		
2	外观检查	完好	合格		
3	铭牌核对	与合同要求一致	合格		
检验结论		合格			
检验人员	李冲	检验日期	2021 年 08 月 29 日		

钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

材料

平行检验（桥架到货）

（光伏区标段二）

常州正衡电力工程监理有限公司

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-001

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	铝合金式桥架	材料型号规格	300*200
		生产厂家	安徽华瑞	使用部位	光伏区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	无损伤、变形	合格		
2	材质	符合图纸要求	合格		
3	材料规格	符合要求	合格		
检验结论		合格			
检验人员	郭新明	检验日期	2021 年 08 月 09 日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL-002

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	铝合金式桥架	材料型号规格	500*200
		生产厂家	安徽华瑞	使用部位	光伏区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形	合格		
2	材质	符合图纸要求	合格		
3	材料规格	符合要求	合格		
检验结论		合格			
检验人员	李冲	检验日期	2021 年 08 月 09 日		

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-PXJY-CL- 003

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	铝合金式桥架	材料型号规格	200*200
		生产厂家	安徽华瑞	使用部位	光伏区标段二
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观		无损伤、变形	合格	
2	材质		符合图纸要求	合格	
3	材料规格		符合要求	合格	
检验结论			合格		
检验人员	李松		检验日期	2024年08月09日	