

平行检验记录表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

编号：ZHJL-SGEQ-JY025

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	开关站、SVG 基础	实施单位	中机国际工程设计研究院有限公司
		其他	现浇混凝土		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	现浇结构外观质量缺陷	无露筋	☒ 无 ☐ 一般 ☐ 严重		
		无蜂窝	☒ 无 ☐ 一般 ☐ 严重		
		无孔洞	☒ 无 ☐ 一般 ☐ 严重		
		无疏松	☒ 无 ☐ 一般 ☐ 严重		
		无裂缝	☒ 无 ☐ 一般 ☐ 严重		
		无连接部位缺陷	☒ 无 ☐ 一般 ☐ 严重		
		无外形缺陷	☒ 无 ☐ 一般 ☐ 严重		
2	轴线位置	基础 10mm, 墙柱梁 8mm	合格		
3	垂直度<5m	8mm	合格		
4	层高	±10mm	合格		
5	截面尺寸	+8 -5	合格		
6	表面平整度	8mm	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	王明富	检验日期	2021 年 5 月 19 日		



扫描全能王 创建