

光伏项目工程物资管理—到货检验

组件到货验收单

采购单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		供货单位	阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司	
到货时间	2021 年 6 月 18 日		验收时间	2021 年 6 月 18 日	
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据		
组件	型号	455Wp 单晶	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	组件 EL 测试	合格			
	I-V 曲线	合格			
外观是否完好	外观完好	☒ 完好 ☐ 部分损坏			
外观质量缺陷	无				
外包装	包装是否完好	是	☒ 完好 ☐ 部分损坏		
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符			
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符，补充提供。			
检验结论		☒ 符合要求，同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收，退场。 ☐ 其它意见：			
建设单位（签章） 负责人：1 2 3 4		监理单位（签章） 监理工程师：5 6 7 8		施工单位（签章） 质检员：9 10 11 12 材料员：13 14 15 16	

组件到货验收单

采购单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		供货单位	阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司	
到货时间	2021 年 6 月 19 日		验收时间	2021 年 6 月 19 日	
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据		
组件	型号	455Wp 单晶	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	组件 EL 测试	合格			
	I-V 曲线	合格			
	外观是否完好	外观完好	☒ 完好 ☐ 部分损坏		
	外观质量缺陷	无			
	外包装	包装是否完好	是	☒ 完好 ☐ 部分损坏	
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符			
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符，补充提供。			
检验结论		☒ 符合要求，同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收，退场。 ☐ 其它意见：			
建设单位（签章） 负责人： 李永松		监理单位（签章） 监理工程师：李永松		施工单位（签章） 质检员：李永松 材料员：李永松 17.5W 屋顶分布式光伏发电项目 项目部	

光伏项目工程物资管理—到货检验

组件到货验收单

采购单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		供货单位	阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司	
到货时间	2021 年 6 月 20 日		验收时间	2021 年 6 月 20 日	
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据		
组件	型号	450Wp 单晶	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	组件 EL 测试	合格			
	I-V 曲线	合格			
	外观是否完好	外观完好	☒ 完好 ☐ 部分损坏		
外观质量缺陷	无				
外包装	包装是否完好	是	☒ 完好 ☐ 部分损坏		
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符			
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符，补充提供。			
检验结论		☒ 符合要求，同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收，退场。 ☐ 其它意见：			
建设单位（签章） 负责人：1 <i>Leys</i>		监理单位（签章） 监理工程师： <i>郭舒</i>		施工单位（签章） 质检员： <i>郭舒</i> 材料员： <i>郭舒</i> 公安县响堂镇万禾香板业17.5MW屋顶分布式光伏发电项目 项目部	

光伏项目工程物资管理—到货检验

组件到货验收单

采购单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		供货单位	阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司	
到货时间	2021 年 6 月 20 日		验收时间	2021 年 6 月 20 日	
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据		
组件	型号	455Wp 单晶	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	组件 EL 测试	合格			
	I-V 曲线	合格			
外观是否完好	外观完好	☒ 完好 ☐ 部分损坏			
外观质量缺陷	无				
外包装	包装是否完好	是	☒ 完好 ☐ 部分损坏		
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符			
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符，补充提供。			
检验结论		☒ 符合要求，同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收，退场。 ☐ 其它意见：			
建设单位（签章） 负责人：		监理单位（签章） 监理工程师：		施工单位（签章） 质检员：	

光伏项目工程物资管理—到货检验

组件到货验收单

采购单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		供货单位	阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司	
到货时间	2021 年 6 月 22 日		验收时间	2021 年 6 月 22 日	
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据		
组件	型号	450Wp 单晶	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	组件 EL 测试	合格			
	I-V 曲线	合格			
外观是否完好	外观完好	☒ 完好 ☐ 部分损坏			
外观质量缺陷	无				
外包装	包装是否完好	是	☒ 完好 ☐ 部分损坏		
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符			
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符，补充提供。			
检验结论		☒ 符合要求，同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收，退场。 ☐ 其它意见：			
建设单位（签章） 负责人：1 2 3 4 5		监理单位（签章） 监理工程师：李振		施工单位（签章） 质检员：王强 材料员：张华	

光伏项目工程物资管理—到货检验

组件到货验收单

采购单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		供货单位	阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司	
到货时间	2021 年 6 月 22 日		验收时间	2021 年 6 月 22 日	
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据		
组件	型号	455Wp 单晶	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	组件 EL 测试	合格			
	I-V 曲线	合格			
外观是否完好	外观完好	☒ 完好 ☐ 部分损坏			
外观质量缺陷	无				
外包装	包装是否完好	是	☒ 完好 ☐ 部分损坏		
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符			
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符，补充提供。			
检验结论		☒ 符合要求，同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收，退场。 ☐ 其它意见：			
建设单位（签章） 负责人： 		 监理单位（签章） 监理工程师： 		 施工单位（签章） 质检员：  材料员： 	


光伏项目工程物资管理—到货检验

组件到货验收单

采购单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		供货单位	阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司	
到货时间	2021 年 6 月 23 日		验收时间	2021 年 6 月 23 日	
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据		
组件	型号	450Wp 单晶	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	组件 EL 测试	合格			
	I-V 曲线	合格			
外观是否完好	外观完好	☒ 完好 ☐ 部分损坏			
外观质量缺陷	无				
外包装	包装是否完好	是	☒ 完好 ☐ 部分损坏		
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符			
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符，补充提供。			
检验结论		☒ 符合要求，同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收，退场。 ☐ 其它意见：			
建设单位（签章） 负责人：1 七七七		 监理单位（签章） 监理工程师：李振		 施工单位（签章） 质检员：安 材料员：安 安阳县万华禾香板业17.5Wp屋顶分布式光伏发电项目 项目部	


光伏项目工程物资管理—到货检验

组件到货验收单

采购单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		供货单位	阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司	
到货时间	2021 年 6 月 25 日		验收时间	2021 年 6 月 25 日	
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据		
组件	型号	455Wp 单晶	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	组件 EL 测试	合格			
	I-V 曲线	合格			
外观是否完好	外观完好	☒ 完好 ☐ 部分损坏			
外观质量缺陷	无				
外包装	包装是否完好	是	☒ 完好 ☐ 部分损坏		
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符			
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符，补充提供。			
检验结论		☒ 符合要求，同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收，退场。 ☐ 其它意见：			
建设单位（签章） 负责人： 		 监理单位（签章） 监理工程师： 		 施工单位（签章） 质检员：  材料员： 	


光伏项目工程物资管理—到货检验

组件到货验收单

采购单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		供货单位	阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司	
到货时间	2021 年 6 月 26 日		验收时间	2021 年 6 月 26 日	
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据		
组件	型号	450Wp 单晶	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	组件 EL 测试	合格			
	I-V 曲线	合格			
外观是否完好	外观完好	☒ 完好 ☐ 部分损坏			
外观质量缺陷	无				
外包装	包装是否完好	是	☒ 完好 ☐ 部分损坏		
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符			
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符，补充提供。			
检验结论		☒ 符合要求，同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收，退场。 ☐ 其它意见：			
建设单位（签章） 负责人： 		 监理单位（签章） 监理工程师： 		 施工单位（签章） 质检员：  材料员：  万华禾香板业17.5kW 屋顶分布式光伏发电项目 项目部	

光伏项目工程物资管理—到货检验


组件到货验收单

采购单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		供货单位	阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司	
到货时间	2021 年 6 月 26 日		验收时间	2021 年 6 月 26 日	
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据		
组件	型号	455Wp 单晶	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	组件 EL 测试	合格			
	I-V 曲线	合格			
外观是否完好	外观完好	☒ 完好 ☐ 部分损坏			
外观质量缺陷	无				
外包装	包装是否完好	是	☒ 完好 ☐ 部分损坏		
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符			
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符，补充提供。			
检验结论		☒ 符合要求，同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收，退场。 ☐ 其它意见：			
建设单位（签章） 负责人： 		 监理单位（签章） 监理工程师： 		 施工单位（签章） 质检员：  材料员：  屋顶分布式光伏发电项目 项目部	

组件到货验收单

采购单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		供货单位	阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司	
到货时间	2021 年 6 月 27 日		验收时间	2021 年 6 月 27 日	
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据		
组件	型号	455Wp 单晶	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	组件 EL 测试	合格			
	I-V 曲线	合格			
	外观是否完好	外观完好	☒ 完好 ☐ 部分损坏		
	外观质量缺陷	无			
	外包装	包装是否完好	是	☒ 完好 ☐ 部分损坏	
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符			
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符，补充提供。			
检验结论		☒ 符合要求，同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收，退场。 ☐ 其它意见：			
建设单位（签章） 负责人：		监理单位（签章） 监理工程师：		施工单位（签章） 质检员： 材料员：	

组件到货验收单

采购单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		供货单位	阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司	
到货时间	2021 年 6 月 28 日		验收时间	2021 年 6 月 28 日	
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据		
组件	型号	450Wp 单晶	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	组件 EL 测试	合格			
	I-V 曲线	合格			
外观是否完好	外观完好	☒ 完好 ☐ 部分损坏			
外观质量缺陷	无				
外包装	包装是否完好	是	☒ 完好 ☐ 部分损坏		
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符			
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符，补充提供。			
检验结论		☒ 符合要求，同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收，退场。 ☐ 其它意见：			
建设单位（签章） 负责人： 		监理单位（签章） 监理工程师： 		施工单位（签章） 质检员： 	
					

光伏项目工程物资管理—到货检验

组件到货验收单

采购单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		供货单位	阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司	
到货时间	2021 年 6 月 28 日		验收时间	2021 年 6 月 28 日	
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据		
组件	型号	455Wp 单晶	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	组件 EL 测试	合格			
	I-V 曲线	合格			
外观是否完好	外观完好	☒ 完好 ☐ 部分损坏			
外观质量缺陷	无				
外包装	包装是否完好	是	☒ 完好 ☐ 部分损坏		
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符			
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符，补充提供。			
检验结论		☒ 符合要求，同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收，退场。 ☐ 其它意见：			
建设单位（签章） 负责人： 		 监理单位（签章） 监理工程师： 		 施工单位（签章） 质检员： 	

光伏项目工程物资管理—到货检验


组件到货验收单

采购单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		供货单位	阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司	
到货时间	2021 年 6 月 30 日		验收时间	2021 年 6 月 30 日	
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据		
组件	型号	450Wp 单晶	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	组件 EL 测试	合格			
	I-V 曲线	合格			
	外观是否完好	外观完好	☒ 完好 ☐ 部分损坏		
外观质量缺陷	无				
外包装	包装是否完好	是	☒ 完好 ☐ 部分损坏		
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符			
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符，补充提供。			
检验结论		☒ 符合要求，同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收，退场。 ☐ 其它意见：			
建设单位（签章） 负责人：		监理单位（签章） 监理工程师：		施工单位（签章） 质检员： 材料员：	



光伏项目工程物资管理—到货检验

组件到货验收单

采购单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		供货单位	阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司	
到货时间	2021 年 6 月 30 日		验收时间	2021 年 6 月 30 日	
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据		
组件	型号	455Wp 单晶	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	组件 EL 测试	合格			
	I-V 曲线	合格			
	外观是否完好	外观完好	☒ 完好 ☐ 部分损坏		
	外观质量缺陷	无			
	外包装	包装是否完好	是	☒ 完好 ☐ 部分损坏	
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符			
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符，补充提供。			
检验结论		☒ 符合要求，同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收，退场。 ☐ 其它意见：			
建设单位（签章） 负责人： 		监理单位（签章） 监理工程师： 		施工单位（签章） 质检员：  材料员： 	

支架到货验收单

采购单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		供货单位	迈贝特（厦门）新能源有限公司	
到货时间	2021年6月26日		验收时间	2021年6月28日	
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据		
支架	材质	☐ 碳钢 ☐ 铝合金	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	外形尺寸				
	壁厚	1.2mm			
	孔位	合格	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	镀锌层厚度	/	/	/	/
	镀膜厚度	合格			
	与紧固件是否匹配	是	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
夹具	外形尺寸	L60	260	260	260
	壁厚	3.5mm	3.6	3.6	3.6
	与组件是否匹配	是	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
紧固件	材质	合格	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	规格	合格	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	配件	合格	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符			
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符，补充提供。			
检验结论		☒ 符合要求，同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收，退场。 ☐ 其它意见：			
建设单位（签章） 负责人：		监理单位（签章） 监理工程师：		施工单位（签章） 质检员： 材料员：	



支架到货验收单

采购单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		供货单位	迈贝特（厦门）新能源有限公司				
到货时间	2021年7月2日		验收时间	2021年7月2日				
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据					备注
支架	材质	☐ 碳钢 ☒ 铝合金	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求					
	外形尺寸	L5300	5300		5300		5300	
			5300		5300		5300	
	壁厚	1.2mm	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	
	孔位	合格	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求					
	镀锌层厚度	/	/	/	/	/	/	
	镀膜厚度	合格	70	71	69	71	72	
与紧固件是否匹配	是	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求						
夹具	外形尺寸	L60	260	260	260	260	260	
	壁厚	3.5mm	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	
	与组件是否匹配	是	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求					
紧固件	材质	合格	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求					
	规格	合格	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求					
	配件	合格	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求					
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符						
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符，补充提供。						
检验结论		☒ 符合要求，同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收，退场。 ☐ 其它意见：						
建设单位（签章） 负责人：1 Zctf		监理单位（签章） 监理工程师：李好			施工单位（签章） 质检员：刘正洪 材料员：陈芳 公安县杨家乡镇万华禾香板业17.5MW屋顶分布式光伏发电项目 项目部			