

平行检验记录表

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号 ZHJL-JLPX-

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	铁塔	材料型号规格	
		生产厂家	长春广晟电力装备制造	使用部位	送出线路
	工序	工序名称		实施单位	中竣建设集团有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	零部件尺寸测量复测	符合设计及规范要求	合格		
2	焊缝资料检查	外形均匀、成型较好、焊道之间、焊道和基体圆滑过渡			
3	热镀锌检查	镀锌层表面连续完整，实用性光滑没有酸洗、起皮、结瘤、积锌和锐点，	合格		
4	螺栓采用材料	符合设计及规范要求	符合要求		
5	运输、施工过程中擦伤部位处理	符合设计及规范要求	符合要求		
检验结论		合格			
检验人员	张一飞	检验日期	年 9 月 12 日		