

钢筋工程平行检验记录

项目名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-PXJY-024

工程名称		禹州市晶能 50MW 光伏发电项目		检验部位	储能区箱变一体机压顶圈梁钢筋绑扎								
序号		检查内容		检查情况									
1	1	外观质量（锈蚀、裂纹、损伤、油污、平直等）		外观质量良好，无锈蚀、裂纹、损伤、油污等									
	2	钢筋型号规格间距		Φ14									
2	项次	项目		设计值（mm）	允许偏差值（mm）	实测值（mm）							
	1	直径偏差（mm）											
	2	箍筋平直段长度											
	3	箍筋内径尺寸			±5	+2	+3	+2	+2	+1	+2		
	4	受力钢筋	间距		±10	+3	+7	+6	+4	+1	+2		
			排距		±5	+1	+2	+1	+2	+2	+3		
		保护层厚度	基础	50	±10	+7	+6	+2	+2	+1	+1		
			柱	50	±5	+2	+1	+3	+1	+2	+1		
	5	箍筋和横向钢筋间距		20	±20	+2	+2	+3	+2	+3	+3		
	6	钢筋弯起点位置											
	7	钢筋接头位置及长度		同一构件内焊接接头相互错开，符合规范要求									
	8	钢筋锚固长度（锚固位置）											
9	预埋件	中心位置			√	√	√	√	√	√			
		水平高差			√	√	√	√	√	√			
检测结论和意见：													
监理工程师 2023 年 02 月 26 日													

