

钢筋工程平行检验记录

项目名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-PXJY-028

工程名称		禹州市晶能 50MW 光伏发电项目		检验部位	升压站事故油池筏板钢筋绑扎									
序号		检查内容		检查情况										
1	1	外观质量（锈蚀、裂纹、损伤、油污、平直等）		外观质量良好，无锈蚀、裂纹、损伤、油污等										
	2	钢筋型号规格间距		Φ14										
2	项次	项目		设计值（mm）	允许偏差值（mm）	实测值（mm）								
	1	直径偏差（mm）				✓	✓	✓	✓	✓				
	2	箍筋平直段长度				✓	✓	✓	✓					
	3	箍筋内径尺寸			±5	+2	+3	+1	+1					
	4	受力钢筋	间距		±10	+3	+5	+6	+2					
			排距		±5	0	1	2	1					
			保护层厚度	基础	50	±10	+2	+7	+2	+3				
				柱	50	±5	-2	+2	+3	+1				
	5	箍筋和横向钢筋间距		20	±20	+2	+2	+3	+1					
	6	钢筋弯起点位置												
	7	钢筋接头位置及长度		同一构件内焊接接头相互错开，符合规范要求										
	8	钢筋锚固长度（锚固位置）		✓	✓	✓	✓							
	9	预埋件	中心位置	✓	✓	✓	✓							
			水平高差	✓	✓	✓	✓							
检测结论和意见：														
 监理工程师  2023 年 03 月 01 日														

