

钢筋工程平行检验记录

项目名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-PXJY-031

工程名称		禹州市晶能 50MW 光伏发电项目		检验部位	升压站事故油池基础钢筋绑扎									
序号		检查内容		检查情况										
1	1	外观质量（锈蚀、裂纹、损伤、油污、平直等）		外观质量良好，无锈蚀、裂纹、损伤、油污等										
	2	钢筋型号规格间距		Φ 14										
2	项次	项目		设计值 (mm)	允许偏差值 (mm)	实测值 (mm)								
	1	直径偏差 (mm)												
	2	箍筋平直段长度												
	3	箍筋内径尺寸			±5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	4	受力钢筋	间距		±10	0	0	0	0	0	0	0		
			排距		±5	+1	+2	+1	+1	+2				
			保护层厚度	基础	50	±10	-2	-3	-4	-3	-2	-2		
				柱	50	±5	0	0	0	0	0	0		
	5	箍筋和横向钢筋间距		20	±20	+1	+1	+2	+1	+1	+2			
	6	钢筋弯起点位置												
	7	钢筋接头位置及长度		同一构件内焊接接头相互错开，符合规范要求										
	8	钢筋锚固长度（锚固位置）												
	9	预埋件	中心位置											
			水平高差											
	检测结论和意见：  监理工程师  2023 年 03 月 04 日													

