

钢筋工程平行检验记录

项目名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-PXJY-033

工程名称		禹州市晶能 50MW 光伏发电项目		检验部位	升压站消防泵房基础钢筋绑扎										
序号		检查内容			检查情况										
1	1	外观质量（锈蚀、裂纹、损伤、油污、平直等）			外观质量良好，无锈蚀、裂纹、损伤、油污等										
	2	钢筋型号规格间距			Φ14										
2	项次	项目			设计值 (mm)	允许偏差值 (mm)	实测值 (mm)								
	1	直径偏差 (mm)													
	2	箍筋平直段长度													
	3	箍筋内径尺寸				±5									
	4	受力钢筋	间距			±10	0	0	0	0	0				
			排距			±5									
			保护层厚度	基础	50	±10	+1	+1	+2	+2					
				柱	50	±5									
	5	箍筋和横向钢筋间距			20	±20									
	6	钢筋弯起点位置													
	7	钢筋接头位置及长度			同一构件内焊接接头相互错开，符合规范要求										
	8	钢筋锚固长度（锚固位置）													
	9	预埋件	中心位置												
			水平高差												
	检测结论和意见：  监理工程师  2023 年 03 月 08 日														