

钢筋工程平行检验记录

项目名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-PXJY-051

工程名称		禹州市晶能 50MW 光伏发电项目		检验部位	送出线路 N32#基础钢筋绑扎										
序号		检查内容			检查情况										
1	1	外观质量（锈蚀、裂纹、损伤、油污、平直等）			外观质量良好，无锈蚀、裂纹、损伤、油污等										
	2	钢筋型号规格间距			Φ22、Φ8										
2	项次	项目		设计值 (mm)	允许偏差值 (mm)	实测值 (mm)									
	1	直径偏差 (mm)													
	2	箍筋平直段长度													
	3	箍筋内径尺寸			±5	-1									
	4	受力钢筋	间距		±10	+1									
			排距		±5										
			保护层厚度	基础	50	±10	+7								
				柱	50	±5									
	5	箍筋和横向钢筋间距		20	±20										
	6	钢筋弯起点位置													
	7	钢筋接头位置及长度		同一构件内焊接接头相互错开，符合规范要求											
	8	钢筋锚固长度（锚固位置）													
	9	预埋件	中心位置	符合											
			水平高差	符合											
检测结论和意见： 无 监理工程师 2023 年 09 月 21 日															