

钢筋工程平行检验记录

项目名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-PXJY-053

工程名称		禹州市晶能 50MW 光伏发电项目		检验部位	送出线路 N30#独立平台基础钢筋绑扎										
序号		检查内容		检查情况											
1	1	外观质量（锈蚀、裂纹、损伤、油污、平直等）		外观质量良好，无锈蚀、裂纹、损伤、油污等											
	2	钢筋型号规格间距		Φ20、Φ8											
2	项次	项目		设计值（mm）	允许偏差值（mm）	实测值（mm）									
	1	直径偏差（mm）													
	2	箍筋平直段长度													
	3	箍筋内径尺寸			±5										
	4	受力钢筋	间距		±10	0									
			排距		±5	.									
			保护层厚度	基础	50	±10	+5								
				柱	50	±5									
	5	箍筋和横向钢筋间距		20	±20										
	6	钢筋弯起点位置													
	7	钢筋接头位置及长度		同一构件内焊接接头相互错开，符合规范要求											
	8	钢筋锚固长度（锚固位置）		符合设计要求											
	9	预埋件	中心位置	符合设计要求											
水平高差			符合设计要求												
检测结论和意见： 符合设计要求															
												监理工程师		田国栋	
														2023 年 10 月 01 日	