

平行检验记录表

工程名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358 • 1kwp 屋顶分布式电站项

编号: PXJC-C008

检验对象分类			□设备	□材料	□工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	西侧车棚
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	支架檩条	实施单位	浙江西子联合工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
设备检查	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	符合要求	观察
	外形尺寸		符合图纸	符合要求	用钢尺检测
	零部件数量		齐全	齐全	与图纸数量核对
设备安装	安装位置		±20	符合图纸	符合图纸设计
	安装的形式		±3	✓	形式、规格符合设计文件的规定
	安装标高		±10	✓	与图纸设计一致
	安装方向		±10	✓	方向正确
	螺栓紧固		≤ (1/100) * L (L-螺栓长度)	合格	符合厂家技术要求
	垂直度偏差		底端不碰孔壁	✓	≤1mm/m
	立柱侧向平齐度偏差		接触平整良好, 螺母拧紧后螺栓外露 2-3 扣	合格	检查施工记录及试件强度报告
	支架顶面标高偏差		≥70%混凝土设计强度		观察
	接地安装		符合图纸设计	✓	参照图纸
	调整支架角度		≤1 度	✓	角尺及钢尺检测
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢尺、直角尺、水准仪		
检验人员	李小忘		检验日期	2022 年 09 月 12 日	

